

Załącznik nr 2 Specyfikacja szczegółowa przedmiotu sprzedaży: DLG-07-2026

Lp. całość	Lp.	Składnik aktyw.	Nazwa ŚT	numer seryjny	Rok budowy	Lokalizacja	MPK
1	1	5100009914	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		02.06.2011	Libusza	DLG.LS023.2025
2	2	5100012565	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF		29.09.2011	Libusza	DLG.LS023.2025
3	3	5100012816	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF		29.09.2011	Libusza	DLG.LS023.2025
4	4	5100012839	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		29.09.2011	Libusza	DLG.LS023.2025
5	5	5100012967	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		29.09.2011	Libusza	DLG.LS023.2025
6	6	5100013012	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'		08.12.2008	Libusza	DLG.LS023.2025
7	7	5100013014	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF		31.05.2007	Libusza	DLG.LS023.2025
8	8	5100024699	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4		18.10.2007	Libusza	DLG.LS023.2025
9	9	5100024703	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		18.10.2007	Libusza	DLG.LS023.2025
10	10	5100024732	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
11	11	5100024753	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
12	12	5100024775	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
13	13	5100024763	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
14	14	5100024799	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		24.02.2009	Libusza	DLG.LS023.2025
15	15	5100024843	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
16	16	5100024849	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
17	17	5100024855	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
18	18	5100024859	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":		01.08.2004	Libusza	DLG.LS023.2025
19	19	5100024926	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		31.12.2008	Libusza	DLG.LS023.2025
20	20	5100029551	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		16.10.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
21	21	5100029561	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		16.10.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
22	22	5100029569	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		16.10.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
23	23	5100030545	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		31.12.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
24	24	5100030558	RURA PŁUCZKOWA 5" HWDP		31.12.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
25	25	5100030587	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HWDP		31.12.2013	Libusza	DLG.LS023.2025
26	26	5100030704	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38		30.06.1999	Libusza	DLG.LS023.2025
27	27	5100035608	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		22.08.2016	Libusza	DLG.LS023.2025
28	28	5100035609	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		22.08.2016	Libusza	DLG.LS023.2025
29	29	5100036062	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		31.12.2015	Libusza	DLG.LS023.2025
30	30	5100036860	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5" 4-1/2" IF 5" 6 5/8" OD		30.06.2017	Libusza	DLG.LS023.2025
31	31	5100042351	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50		24.04.2019	Libusza	DLG.LS023.2025
32	1	5100007127	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
33	2	5100007128	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
34	3	5100007130	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025

35	4	5100007133	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
36	5	5100007135	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
37	6	5100007136	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
38	7	5100007137	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
39	8	5100007140	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
40	9	5100007144	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
41	10	5100007146	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
42	11	5100007147	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
43	12	5100007152	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
44	13	5100007156	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
45	14	5100007158	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
46	15	5100007162	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
47	16	5100007164	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
48	17	5100007167	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
49	18	5100007169	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
50	19	5100007170	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
51	20	5100007171	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
52	21	5100007172	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
53	22	5100007173	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
54	23	5100007176	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
55	24	5100007177	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
56	25	5100007179	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
57	26	5100007182	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
58	27	5100007183	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
59	28	5100007185	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
60	29	5100007186	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
61	30	5100007188	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
62	31	5100007189	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
63	32	5100007190	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
64	33	5100007335	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
65	34	5100007338	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
66	35	5100007339	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
67	36	5100007340	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
68	37	5100007341	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
69	38	5100007342	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
70	39	5100007343	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
71	40	5100007344	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
72	41	5100007345	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
73	42	5100007347	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025

74	43	5100007348	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
75	44	5100007349	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
76	45	5100007350	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
77	46	5100007351	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
78	47	5100007353	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
79	48	5100007355	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
80	49	5100007356	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
81	50	5100007357	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
82	51	5100007358	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
83	52	5100007360	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
84	53	5100007361	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
85	54	5100007365	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
86	55	5100007366	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
87	56	5100007367	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
88	57	5100007368	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
89	58	5100007370	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
90	59	5100007372	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
91	60	5100007373	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
92	61	5100007374	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
93	62	5100007375	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
94	63	5100007377	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
95	64	5100011540	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
96	65	5100011542	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
97	66	5100011543	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
98	67	5100011544	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		02.06.2011	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
99	68	5100014821	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105		30.09.2006	Zielona Góra	DLG.LS028.2025
100	1	5100010040	OBCIĄŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2 13/16" Z POŁĄCZCE	51-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
101	2	5100010047	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	61/98	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
102	3	5100010075	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"X2 13/16" 6 5/8" REG	7574	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
103	4	5100010081	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	270	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
104	5	5100010085	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"X2 13/16" 6 5/8" REG	933	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
105	6	5100010135	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	56/03	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
106	7	5100010138	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	20.-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
107	8	5100010190	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"X 2 1/4" NC38	1.-01	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
108	9	5100010230	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"X2 1/4" NC38	27-84	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
109	10	5100010236	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x2 1/4" NC 38	12.-84	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
110	11	5100010239	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"X2 1/4" NC38	9.-02	02.06.2011	Piła	DLG.LS027.2025
111	12	5100012678	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG 3" ID	293.	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
112	13	5100012778	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	293k	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025

113	14	5100012804	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	132-04	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
114	15	5100012901	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" 3 1/2" IF	1388.	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
115	16	5100013287	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	71.	31.01.2008	Piła	DLG.LS027.2025
116	17	5100013367	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 IF	67	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
117	18	5100013403	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	93K	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
118	19	5100013489	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	38-3	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
119	20	5100013490	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	3.-93	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
120	21	5100013506	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	929	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
121	22	5100013533	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	23.-08	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
122	23	5100013547	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	926	30.06.2008	Piła	DLG.LS027.2025
123	24	5100013548	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	306	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
124	25	5100013590	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	285	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
125	26	5100013650	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	33/07	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
126	27	5100013716	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG 3" ID	399	30.06.2004	Piła	DLG.LS027.2025
127	28	5100013762	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	216/99	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
128	29	5100013815	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	45-08	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
129	30	5100013993	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	220/99	31.12.2001	Piła	DLG.LS027.2025
130	31	5100014039	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	235	30.06.2004	Piła	DLG.LS027.2025
131	32	5100014060	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	42/03	30.06.2004	Piła	DLG.LS027.2025
132	33	5100014080	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	251	30.12.2005	Piła	DLG.LS027.2025
133	34	5100014281	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	364	30.12.2005	Piła	DLG.LS027.2025
134	35	5100014301	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG 3" ID	222/99	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
135	36	5100014319	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	362	30.12.2005	Piła	DLG.LS027.2025
136	37	5100014347	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	233/99	30.12.2005	Piła	DLG.LS027.2025
137	38	5100014460	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	49-08	31.12.2000	Piła	DLG.LS027.2025
138	39	5100014543	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	372	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
139	40	5100014583	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	123-03	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
140	41	5100014645	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	34-03	12.10.2009	Piła	DLG.LS027.2025
141	42	5100014758	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	18.-03	30.03.2007	Piła	DLG.LS027.2025
142	43	5100014768	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	261	30.03.2007	Piła	DLG.LS027.2025
143	44	5100014779	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	64-04	30.03.2007	Piła	DLG.LS027.2025
144	45	5100014796	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	133-03	30.03.2007	Piła	DLG.LS027.2025
145	46	5100014816	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	25.-03	30.03.2007	Piła	DLG.LS027.2025
146	47	5100014872	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	122-03	28.08.2007	Piła	DLG.LS027.2025
147	48	5100015024	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 IF	133-99	28.08.2007	Piła	DLG.LS027.2025
148	49	5100015038	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	33-08	28.08.2007	Piła	DLG.LS027.2025
149	50	5100015171	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	40-08	31.03.2008	Piła	DLG.LS027.2025
150	51	5100015214	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	5.-07	31.03.2008	Piła	DLG.LS027.2025
151	52	5100015232	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	228-99	31.03.2008	Piła	DLG.LS027.2025

152	53	5100015239	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	259	31.03.2008	Piła	DLG.LS027.2025
153	54	5100015264	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	28.-07	31.03.2008	Piła	DLG.LS027.2025
154	55	5100015359	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	21.-03	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
155	56	5100015367	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	80-04	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
156	57	5100015379	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	221	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
157	58	5100015385	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	135-06	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
158	59	5100015396	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	250	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
159	60	5100015436	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	28.-03	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
160	61	5100015468	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	215-99	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
161	62	5100015474	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	276k	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
162	63	5100015550	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	131-03	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
163	64	5100015570	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	37-03	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
164	65	5100015577	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 F	84-01	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
165	66	5100015582	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	14.-01	08.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
166	67	5100015608	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 IF	252x	12.10.2009	Piła	DLG.LS027.2025
167	68	5100015632	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	123-99	12.10.2009	Piła	DLG.LS027.2025
168	69	5100015658	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	22.-03	12.10.2009	Piła	DLG.LS027.2025
169	70	5100017815	OBCIAŹNIK SPIRALNY, 4 3/4"X, M X CZ 3 1/2" NC, N	1.-06	19.09.2013	Piła	DLG.LS027.2025
170	71	5100026621	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" NC38	428	01.09.2002	Piła	DLG.LS027.2025
171	72	5100026635	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" NC38	8.-99	01.11.2003	Piła	DLG.LS027.2025
172	73	5100026637	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	256	01.11.2003	Piła	DLG.LS027.2025
173	74	5100026653	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	120	01.04.2004	Piła	DLG.LS027.2025
174	75	5100026772	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	139	04.06.2009	Piła	DLG.LS027.2025
175	76	5100026773	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	21.-02	04.06.2009	Piła	DLG.LS027.2025
176	77	5100026774	OBCIAŹNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	254	04.06.2009	Piła	DLG.LS027.2025
177	78	5100026782	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	40-03	01.04.2003	Piła	DLG.LS027.2025
178	79	5100026785	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	388	01.09.2003	Piła	DLG.LS027.2025
179	80	5100026786	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	88	01.09.2003	Piła	DLG.LS027.2025
180	81	5100026798	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	913	01.09.2003	Piła	DLG.LS027.2025
181	82	5100026818	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	11.-93	01.11.2003	Piła	DLG.LS027.2025
182	83	5100026823	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	12.-84	01.11.2003	Piła	DLG.LS027.2025
183	84	5100026863	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	139/99	01.12.2004	Piła	DLG.LS027.2025
184	85	5100026902	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	70-04	01.02.2000	Piła	DLG.LS027.2025
185	86	5100026908	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	132	01.02.2000	Piła	DLG.LS027.2025
186	87	5100026910	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	25.-03	01.03.2000	Piła	DLG.LS027.2025
187	88	5100026911	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	656-08	01.03.2000	Piła	DLG.LS027.2025
188	89	5100026913	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	217-99	01.03.2000	Piła	DLG.LS027.2025
189	90	5100026916	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	1.-03	01.03.2000	Piła	DLG.LS027.2025
190	91	5100026917	OBCIAŹNIK SPIRALNY 6 1/2"	140380	01.03.2000	Piła	DLG.LS027.2025

191	92	5100026919	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	12.-06	01.11.2000	Piła	DLG.LS027.2025
192	93	5100026920	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	13.-08	01.11.2000	Piła	DLG.LS027.2025
193	94	5100026921	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	45/92	01.11.2000	Piła	DLG.LS027.2025
194	95	5100026922	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	299	01.03.2001	Piła	DLG.LS027.2025
195	96	5100026925	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	17-15	01.03.2001	Piła	DLG.LS027.2025
196	97	5100026932	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	232-17	01.04.2001	Piła	DLG.LS027.2025
197	98	5100026969	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	21.-08	01.06.2004	Piła	DLG.LS027.2025
198	99	5100027013	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	140397	01.08.2001	Piła	DLG.LS027.2025
199	100	5100027017	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG	55188	31.03.1999	Piła	DLG.LS027.2025
200	101	5100027019	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2208126	31.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
201	102	5100027039	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	140377	29.06.2009	Piła	DLG.LS027.2025
202	103	5100027052	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2" 7 5/8"Reg	711-03	01.03.2006	Piła	DLG.LS027.2025
203	104	5100027053	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2"	46276	01.03.2006	Piła	DLG.LS027.2025
204	105	5100027055	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2"	24.-03	01.03.2006	Piła	DLG.LS027.2025
205	106	5100027067	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2" 7 5/8"Reg	14949	31.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
206	107	5100028536	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2209008	30.06.2010	Piła	DLG.LS027.2025
207	108	5100028539	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	30.-03	30.06.2010	Piła	DLG.LS027.2025
208	109	5100028607	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2" 7 5/8"Reg	6.-99	04.11.2010	Piła	DLG.LS027.2025
209	110	5100028608	OBCIAŻNIK SPIRALNY 9 1/2" 7 5/8"Reg	1./07	04.11.2010	Piła	DLG.LS027.2025
210	111	5100028622	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	3.-94	21.12.2010	Piła	DLG.LS027.2025
211	112	5100028624	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG	313	21.12.2010	Piła	DLG.LS027.2025
212	113	5100028626	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG	1.-06	21.12.2010	Piła	DLG.LS027.2025
213	114	5100029344	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	1.-09	11.07.2012	Piła	DLG.LS027.2025
214	115	5100030626	OBCIAŻNIK 4 3/4"	123	31.12.2013	Piła	DLG.LS027.2025
215	116	5100030854	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	22.-08	30.06.1998	Piła	DLG.LS027.2025
216	117	5100030906	OBCIAŻNIK SPIRALNY Ø 121	4.-06	30.06.1998	Piła	DLG.LS027.2025
217	118	5100030912	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" NC38	31.-08	30.06.1998	Piła	DLG.LS027.2025
218	119	5100030941	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4 *2 1/4	266	30.06.1999	Piła	DLG.LS027.2025
219	120	5100033577	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	167-17	30.12.2014	Piła	DLG.LS027.2025
220	121	5100033581	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2.-01	30.12.2014	Piła	DLG.LS027.2025
221	122	5100033590	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG	275.	30.12.2014	Piła	DLG.LS027.2025
222	123	5100035408	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG 3" ID	140380	27.10.2015	Piła	DLG.LS027.2025
223	124	5100035411	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	100-09	27.10.2015	Piła	DLG.LS027.2025
224	125	5100036086	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	1.-03	31.12.2015	Piła	DLG.LS027.2025
225	126	5100036090	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	100-09	31.12.2015	Piła	DLG.LS027.2025
226	127	5100036092	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	209	31.12.2015	Piła	DLG.LS027.2025
227	128	5100036095	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2206074	31.12.2015	Piła	DLG.LS027.2025
228	129	5100040634	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2208192	29.03.2018	Piła	DLG.LS027.2025
229	130	5100040641	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2.-09	29.03.2018	Piła	DLG.LS027.2025

230	131	5100026976	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	13	01.07.2004	Piła	DLG.LS027.2025
231	132	5100027015	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	3257	01.08.2001	Piła	DLG.LS027.2025
232	133	5100027018	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	17	31.12.2008	Piła	DLG.LS027.2025
233	134	5100028538	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	44x	30.06.2010	Piła	DLG.LS027.2025
234	135	5100028627	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8" X 2 13/16" 6 5/8" REG	56	01.01.2011	Piła	DLG.LS027.2025
235	136	5100046662	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2"FH VAM EIS S135	139	01.04.2024	Piła	DLG.LS027.2025
236	1	5100007191	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	94-4	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
237	2	5100009068	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	20-15	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
238	3	5100009888	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	83-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
239	4	5100009898	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	3.-05	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
240	5	5100009930	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA SPIRALNA 5"	257 K	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
241	6	5100009938	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA SPIRALNA 5"	270 K	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
242	7	5100009939	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA SPIRALNA 5"	262 K	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
243	8	5100009940	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA SPIRALNA 5"	255 K	02.06.2011	Piła	DLG.LS030.2025
244	9	5100012557	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	156	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
245	10	5100012629	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	1-15	28.09.2006	Piła	DLG.LS030.2025
246	11	5100012687	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	26-08	28.09.2006	Piła	DLG.LS030.2025
247	12	5100012712	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF	7S4014	28.09.2006	Piła	DLG.LS030.2025
248	13	5100012766	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF	8002	29.09.2011	Piła	DLG.LS030.2025
249	14	5100012781	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	881	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
250	15	5100012856	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	3.-07	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
251	16	5100013044	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	19	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
252	17	5100013094	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	50	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
253	18	5100013209	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	74	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
254	19	5100013232	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	378	01.07.2008	Piła	DLG.LS030.2025
255	20	5100013242	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	11.-06	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
256	21	5100013293	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	817	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
257	22	5100013307	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	556	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
258	23	5100013311	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	856	01.07.2008	Piła	DLG.LS030.2025
259	24	5100013323	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	849	01.01.2004	Piła	DLG.LS030.2025
260	25	5100013527	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	68-04	08.12.2008	Piła	DLG.LS030.2025
261	26	5100017265	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	399	19.09.2013	Piła	DLG.LS030.2025
262	27	5100017267	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	320	19.09.2013	Piła	DLG.LS030.2025
263	28	5100017268	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	145568	19.09.2013	Piła	DLG.LS030.2025
264	29	5100017269	RURA PŁUCZKOWA 5", IF 4 1/2", HWDP, 25,4MM, NR N	1.-12	19.09.2013	Piła	DLG.LS030.2025
265	30	5100017270	RURA PŁUCZKOWA 5", IF 4 1/2", HWDP, 25,4MM, NR W	1.-06	19.09.2013	Piła	DLG.LS030.2025
266	31	5100024705	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	65-04	18.10.2007	Piła	DLG.LS030.2025
267	32	5100024709	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	16.-03	18.10.2007	Piła	DLG.LS030.2025
268	33	5100024731	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	184	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025

269	34	5100024738	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	148	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
270	35	5100024774	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	43	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
271	36	5100024776	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	358-08	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
272	37	5100024777	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	27.-02	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
273	38	5100024780	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	13.-02	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
274	39	5100024781	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	883	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
275	40	5100024782	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	889	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
276	41	5100024783	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	884	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
277	42	5100024785	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW NC38-3 1/2" IF ZW 4 3/4	10.-07	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
278	43	5100024830	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	241	01.07.2002	Piła	DLG.LS030.2025
279	44	5100024835	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	918	01.04.2003	Piła	DLG.LS030.2025
280	45	5100024840	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	857	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
281	46	5100024842	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	12-08	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
282	47	5100024845	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	78-04	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
283	48	5100024861	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	367	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
284	49	5100024865	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	315	01.08.2004	Piła	DLG.LS030.2025
285	50	5100024872	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	355	01.08.2001	Piła	DLG.LS030.2025
286	51	5100024885	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	325	28.10.2008	Piła	DLG.LS030.2025
287	52	5100024896	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	20-03	28.10.2008	Piła	DLG.LS030.2025
288	53	5100024897	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	28-11	28.10.2008	Piła	DLG.LS030.2025
289	54	5100024901	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	35-02	28.10.2008	Piła	DLG.LS030.2025
290	55	5100024904	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	55-02	28.10.2008	Piła	DLG.LS030.2025
291	56	5100024907	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	01-00	01.11.2008	Piła	DLG.LS030.2025
292	57	5100024910	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	9-17	01.11.2008	Piła	DLG.LS030.2025
293	58	5100024923	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	874	31.12.2008	Piła	DLG.LS030.2025
294	59	5100024925	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	59-03	31.12.2008	Piła	DLG.LS030.2025
295	60	5100024929	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	323	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
296	61	5100024930	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	1.-10	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
297	62	5100024931	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	1.-11	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
298	63	5100024933	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	N1-10	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
299	64	5100024934	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	246	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
300	65	5100024935	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	13S4014	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
301	66	5100024937	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	2	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
302	67	5100024938	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	WCN11	31.03.2009	Piła	DLG.LS030.2025
303	68	5100028106	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	3.-11	17.03.2010	Piła	DLG.LS030.2025
304	69	5100028107	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	379	17.03.2010	Piła	DLG.LS030.2025
305	70	5100028108	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	5006	17.03.2010	Piła	DLG.LS030.2025
306	71	5100028110	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	47	17.03.2010	Piła	DLG.LS030.2025
307	72	5100028113	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	92	17.03.2010	Piła	DLG.LS030.2025

308	73	5100028404	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	81	30.04.2010	Piła	DLG.LS030.2025
309	74	5100028405	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	349	30.04.2010	Piła	DLG.LS030.2025
310	75	5100028409	RURA PŁUCZKOWA 5" HW NC 50-4 1/2" IF ZW 6 1/2":	1254014	30.04.2010	Piła	DLG.LS030.2025
311	76	5100028419	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	330	30.04.2010	Piła	DLG.LS030.2025
312	77	5100028425	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	5007	30.04.2010	Piła	DLG.LS030.2025
313	78	5100029223	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	371	04.12.2011	Piła	DLG.LS030.2025
314	79	5100029547	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	289	16.10.2013	Piła	DLG.LS030.2025
315	80	5100029552	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	178	16.10.2013	Piła	DLG.LS030.2025
316	81	5100029573	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	380	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
317	82	5100029575	RURA PŁUCZKOWA 5" HW	866	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
318	83	5100029582	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	7-15	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
319	84	5100029586	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	342	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
320	85	5100029587	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	410	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
321	86	5100029589	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	384	07.11.2013	Piła	DLG.LS030.2025
322	87	5100030542	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	858	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
323	88	5100030543	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	850	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
324	89	5100030552	RURA PŁUCZKOWA 5" HWDP	9.-15	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
325	90	5100030554	RURA PŁUCZKOWA 5" HWDP	5558	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
326	91	5100030555	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	862	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
327	92	5100030565	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	872	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
328	93	5100030568	RURA PŁUCZKOWA 5" HWDP	259	31.12.2013	Piła	DLG.LS030.2025
329	94	5100033292	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	152175	19.12.2014	Piła	DLG.LS030.2025
330	95	5100033295	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	152178	19.12.2014	Piła	DLG.LS030.2025
331	96	5100033298	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	152188	19.12.2014	Piła	DLG.LS030.2025
332	97	5100033299	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	152189	19.12.2014	Piła	DLG.LS030.2025
333	98	5100034328	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	152184	31.12.2014	Piła	DLG.LS030.2025
334	99	5100035419	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	1-17	01.10.2015	Piła	DLG.LS030.2025
335	100	5100035420	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	877	01.10.2015	Piła	DLG.LS030.2025
336	101	5100035422	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	343	01.10.2015	Piła	DLG.LS030.2025
337	102	5100035480	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	45541	30.09.2015	Piła	DLG.LS030.2025
338	103	5100035501	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	45562	30.09.2015	Piła	DLG.LS030.2025
339	104	5100035504	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	45565	30.09.2015	Piła	DLG.LS030.2025
340	105	5100035605	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	11	22.08.2016	Piła	DLG.LS030.2025
341	106	5100035606	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	45675	22.08.2016	Piła	DLG.LS030.2025
342	107	5100035610	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	97-02	22.08.2016	Piła	DLG.LS030.2025
343	108	5100035611	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	61	22.08.2016	Piła	DLG.LS030.2025
344	109	5100036054	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	876	31.12.2015	Piła	DLG.LS030.2025
345	110	5100036056	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	98	31.12.2015	Piła	DLG.LS030.2025
346	111	5100036064	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5"	7.-17	31.12.2015	Piła	DLG.LS030.2025

347	112	5100036851	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5" 4-1/2" IF 5" 6 5/8" OD	16HL05113	30.06.2017	Piła	DLG.LS030.2025
348	113	5100037973	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	42-03	31.01.2003	Piła	DLG.LS030.2025
349	114	5100037982	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" HW	51	31.01.2003	Piła	DLG.LS030.2025
350	115	5100037984	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	19.-03	01.12.2003	Piła	DLG.LS030.2025
351	116	5100040222	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	11.-02	01.08.2016	Piła	DLG.LS030.2025
352	117	5100042352	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50	8-19	24.04.2019	Piła	DLG.LS030.2025
353	118	5100042355	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50	11-19	24.04.2019	Piła	DLG.LS030.2025
354	119	5100042362	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50	18-19	24.04.2019	Piła	DLG.LS030.2025
355	120	5100042364	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50	20-19	24.04.2019	Piła	DLG.LS030.2025
356	1	5100040933	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	002-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
357	2	5100040949	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	018-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
358	3	5100040955	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	024-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
359	4	5100040959	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	028-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
360	5	5100040965	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	034-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
361	6	5100040977	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	046-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
362	7	5100040982	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	051-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
363	8	5100040988	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	057-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
364	9	5100040996	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	065-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
365	10	5100040999	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	068-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
366	11	5100041008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	077-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
367	12	5100041016	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	085-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
368	13	5100041023	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	092-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
369	14	5100041024	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	093-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
370	15	5100041027	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	096-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
371	16	5100041050	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0119-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
372	17	5100041053	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0122-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
373	18	5100041062	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0131-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
374	19	5100041064	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0133-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
375	20	5100041065	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0134-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
376	21	5100041084	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0153-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
377	22	5100041089	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0158-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
378	23	5100041096	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0165-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
379	24	5100041107	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0176-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
380	25	5100041110	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0179-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
381	26	5100041126	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0195-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
382	27	5100041129	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0198-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
383	28	5100041131	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0200-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
384	29	5100041149	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0218-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
385	30	5100041162	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0231-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025

386	31	5100041163	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0232-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
387	32	5100041165	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0234-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
388	33	5100041172	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0241-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
389	34	5100041203	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0272-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
390	35	5100041213	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0282-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
391	36	5100041221	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0290-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
392	37	5100041230	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0299-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
393	38	5100041242	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0311-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
394	39	5100041254	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0323-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
395	40	5100041262	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0331-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
396	41	5100041279	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0348-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
397	42	5100041284	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0353-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
398	43	5100041294	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	0363-18	28.08.2018	Piła	DLG.LS036.2025
399	1	5100006881	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	250-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
400	2	5100006892	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	760-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
401	3	5100006896	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	582-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
402	4	5100006897	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1401-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
403	5	5100006902	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1037-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
404	6	5100006903	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	671-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
405	7	5100006904	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	880-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
406	8	5100006907	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5523	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
407	9	5100006912	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1259-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
408	10	5100006918	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1145-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
409	11	5100006919	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1266	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
410	12	5100006922	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1291-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
411	13	5100006923	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1135-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
412	14	5100006929	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1090-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
413	15	5100006930	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1280-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
414	16	5100006932	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	501-85	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
415	17	5100006933	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1063-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
416	18	5100006941	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1600-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
417	19	5100006948	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1347-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
418	20	5100006949	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	538-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
419	21	5100006950	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1289-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
420	22	5100006954	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2081-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
421	23	5100006955	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	661-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
422	24	5100006956	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1670-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
423	25	5100006959	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1380-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
424	26	5100006961	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1756-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025

425	27	5100006963	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1340-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
426	28	5100006964	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1792-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
427	29	5100006965	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5812	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
428	30	5100006972	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	632-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
429	31	5100007194	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	581-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
430	32	5100007246	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1212-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
431	33	5100007260	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	287-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
432	34	5100007263	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1018-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
433	35	5100007264	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	623-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
434	36	5100007270	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5124	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
435	37	5100007272	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	708	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
436	38	5100007273	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5358	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
437	39	5100007274	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5228	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
438	40	5100007278	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1283-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
439	41	5100007293	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	794-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
440	42	5100007294	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1203-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
441	43	5100007303	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1254-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
442	44	5100007310	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1012-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
443	45	5100007313	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1434-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
444	46	5100007324	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1768-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
445	47	5100007326	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	681-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
446	48	5100007327	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1297-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
447	49	5100007328	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	258-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
448	50	5100007332	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5307	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
449	51	5100007333	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	84-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
450	52	5100007334	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1422-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
451	53	5100007346	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	742-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
452	54	5100007381	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	918-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
453	55	5100007390	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	0315-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
454	56	5100007687	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	16	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
455	57	5100007689	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	20	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
456	58	5100007721	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	60	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
457	59	5100007727	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	67	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
458	60	5100007729	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	148-070	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
459	61	5100007734	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	23	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
460	62	5100007741	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	148-086	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
461	63	5100007750	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	148-098	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
462	64	5100007762	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	148-115	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
463	65	5100007775	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	133	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025

464	66	5100007835	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	148-206	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
465	67	5100007983	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	674	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
466	68	5100007989	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5785	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
467	69	5100007996	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	628-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
468	70	5100007997	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	772-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
469	71	5100008001	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2028-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
470	72	5100008002	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	750-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
471	73	5100008004	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	741-92	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
472	74	5100008006	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	276-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
473	75	5100008007	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1081-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
474	76	5100008010	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	309-03	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
475	77	5100008011	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1795-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
476	78	5100008013	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1169-93	02.06.2011	Piła	DLG.LS039.2025
477	79	5100013374	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	741-93	30.09.2006	Piła	DLG.LS039.2025
478	80	5100013663	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	195-03	31.01.2008	Piła	DLG.LS039.2025
479	81	5100014103	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	43-92	30.09.2006	Piła	DLG.LS039.2025
480	82	5100014158	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	928-93	31.01.2008	Piła	DLG.LS039.2025
481	83	5100016640	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	463-90	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
482	84	5100016661	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	58-03	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
483	85	5100016663	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	296-03	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
484	86	5100016673	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1265-93	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
485	87	5100016674	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	203-03	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
486	88	5100016702	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	824-93	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
487	89	5100016707	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1306-93	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
488	90	5100016718	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	5287	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
489	91	5100016730	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	5315	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
490	92	5100016742	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	4564	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
491	93	5100016744	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	4522	01.01.2004	Piła	DLG.LS039.2025
492	94	5100017881	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
493	95	5100017883	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	50	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
494	96	5100017884	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	70	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
495	97	5100017887	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	885/92	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
496	98	5100017888	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	667-92	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
497	99	5100017889	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	86	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
498	100	5100017890	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	98	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
499	101	5100017891	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	115	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
500	102	5100017892	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	206	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
501	103	5100017893	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	384-22	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
502	104	5100017895	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	229	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025

503	105	5100018079	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	457	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
504	106	5100018081	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2088	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
505	107	5100018083	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2096	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
506	108	5100018085	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2103	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
507	109	5100023631	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2122	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
508	110	5100018209	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2198	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
509	111	5100018246	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	72-03	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
510	112	5100018252	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2024-93	21.10.2013	Piła	DLG.LS039.2025
511	113	5100020189	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	984-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
512	114	5100020225	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	945-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
513	115	5100020244	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1323-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
514	116	5100020272	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1622-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
515	117	5100020286	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1580-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
516	118	5100020298	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1570-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
517	119	5100020305	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	903-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
518	120	5100020306	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	577-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
519	121	5100020317	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1277-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
520	122	5100020321	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	11.-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
521	123	5100020337	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1516-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
522	124	5100020360	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1193-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
523	125	5100020362	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	541-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
524	126	5100020370	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	968-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
525	127	5100020371	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1939-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
526	128	5100020374	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	293-03	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
527	129	5100020382	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	732-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
528	130	5100020393	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	907-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
529	131	5100020397	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	396-19	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
530	132	5100020412	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1303-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
531	133	5100020455	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1982-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
532	134	5100020477	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1227-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
533	135	5100020491	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1458-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
534	136	5100020527	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	51-90	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
535	137	5100020554	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	748-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
536	138	5100020562	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	138-03	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
537	139	5100020573	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1280-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
538	140	5100020624	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	622-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
539	141	5100020663	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	269-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
540	142	5100020667	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	699-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
541	143	5100021632	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1069-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025

542	144	5100021946	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1172-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
543	145	5100022413	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	11122-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
544	146	5100022436	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	759-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
545	147	5100022449	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1468-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
546	148	5100022452	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	769-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
547	149	5100022456	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	2231	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
548	150	5100022458	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	42-03	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
549	151	5100022463	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	785-92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
550	152	5100022469	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	4805	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
551	153	5100022481	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1612-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
552	154	5100022489	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	901-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
553	155	5100022491	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	861-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
554	156	5100022642	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1330-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
555	157	5100022647	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1414-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
556	158	5100022649	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1475-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
557	159	5100022652	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1490-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
558	160	5100022669	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1549-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
559	161	5100022672	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	44-19	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
560	162	5100022685	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	823/92	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
561	163	5100022689	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	2232	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
562	164	5100022699	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	2393	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
563	165	5100022707	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	969-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
564	166	5100022710	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	996-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
565	167	5100022728	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5782	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
566	168	5100022757	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1804-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
567	169	5100022759	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1814-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
568	170	5100022761	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	1869-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
569	171	5100022778	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	2398	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
570	172	5100022779	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5686	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
571	173	5100022784	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	2401	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
572	174	5100022787	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1138-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
573	175	5100022793	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5087	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
574	176	5100022808	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2022-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
575	177	5100022816	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1793-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
576	178	5100022821	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	643-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
577	179	5100022933	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	2404	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
578	180	5100023233	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5443	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
579	181	5100023241	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2":	2451	01.04.2007	Piła	DLG.LS039.2025
580	182	5100023244	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2":	2485	01.04.2001	Piła	DLG.LS039.2025

581	183	5100023261	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4680	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
582	184	5100023264	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	576-93	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
583	185	5100023314	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105 3 1/2" IF	4478	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
584	186	5100023325	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	4986	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
585	187	5100023344	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	86-03	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
586	188	5100023347	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	437-94	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
587	189	5100023352	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	609-93	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
588	190	5100023387	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5148	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
589	191	5100023395	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1781-93	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
590	192	5100023403	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1637/93	01.12.2003	Piła	DLG.LS039.2025
591	193	5100023435	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	800-92	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
592	194	5100023476	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	1884-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
593	195	5100023477	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	237-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
594	196	5100023479	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5663	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
595	197	5100023481	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1327-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
596	198	5100023487	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	4944	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
597	199	5100023490	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5159	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
598	200	5100023491	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	5067	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
599	201	5100023494	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	14	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
600	202	5100023496	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	5758	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
601	203	5100023499	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5746	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
602	204	5100023501	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5756	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
603	205	5100023504	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5752	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
604	206	5100023517	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	36-03	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
605	207	5100023519	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5937	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
606	208	5100023522	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	4741-92	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
607	209	5100023531	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1907-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
608	210	5100023639	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	5783	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
609	211	5100023544	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5045	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
610	212	5100023546	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	gru.19	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
611	213	5100023558	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	21.lut	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
612	214	5100023559	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	117-92	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
613	215	5100023560	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	1264-92	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
614	216	5100023561	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	1283-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
615	217	5100023562	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	132-19	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
616	218	5100023563	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	1329-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
617	219	5100023564	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	133-19	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
618	220	5100023565	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	141-03	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
619	221	5100023573	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	48	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025

620	222	5100023580	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	12	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
621	223	5100023597	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	111	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
622	224	5100023603	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	341	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
623	225	5100023605	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	1-409	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
624	226	5100023611	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	561-85	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
625	227	5100023633	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	90-5011	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
626	228	5100023638	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	809	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
627	229	5100023640	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	289	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
628	230	5100023657	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	615-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
629	231	5100023674	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	sty.27	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
630	232	5100023677	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	234	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
631	233	5100023682	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	345	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
632	234	5100023690	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	642-93	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
633	235	5100023706	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	6012	01.05.2006	Piła	DLG.LS039.2025
634	236	5100023708	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	37	01.06.2006	Piła	DLG.LS039.2025
635	237	5100023731	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	362	01.06.2006	Piła	DLG.LS039.2025
636	238	5100023735	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	65-19	01.06.2006	Piła	DLG.LS039.2025
637	239	5100023768	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1027-93	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
638	240	5100023774	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1812-93	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
639	241	5100023782	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	770-92	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
640	242	5100023819	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5147	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
641	243	5100023821	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	118	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
642	244	5100023829	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1740-93	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
643	245	5100023865	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	27-92	01.06.2007	Piła	DLG.LS039.2025
644	246	5100023890	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1071-93	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
645	247	5100023894	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1266-93	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
646	248	5100023900	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	122-03	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
647	249	5100023905	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5758	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
648	250	5100023912	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5403	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
649	251	5100023924	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	047-03	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
650	252	5100023935	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	87/83	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
651	253	5100023947	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	487-92	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
652	254	5100023958	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4749	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
653	255	5100023964	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	152-03	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
654	256	5100023978	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5413	24.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
655	257	5100023985	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5445	26.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
656	258	5100023996	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	171-03	26.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
657	259	5100024011	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	673-93	26.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
658	260	5100024052	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4616	26.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025

659	261	5100024060	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4972	26.09.2007	Piła	DLG.LS039.2025
660	262	5100024108	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4835	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
661	263	5100024183	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	256-03	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
662	264	5100024215	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4929	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
663	265	5100024220	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	3482	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
664	266	5100024232	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4885	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
665	267	5100024243	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105 3 1/2" IF	707-93	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
666	268	5100024252	Rura płuczkowa 3 1/2" G105 NC38	90-03	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
667	269	5100024253	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5481	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
668	270	5100024254	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	228-03	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
669	271	5100024263	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	22-08	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
670	272	5100024282	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1128-93	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
671	273	5100024287	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	1-22/B0139	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
672	274	5100024289	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5325	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
673	275	5100024315	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	72-02	29.01.2009	Piła	DLG.LS039.2025
674	276	5100024331	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	213-03	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
675	277	5100024341	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	7428-15	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
676	278	5100024346	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	639-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
677	279	5100024389	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	551-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
678	280	5100024394	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	36-92	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
679	281	5100024406	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	701-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
680	282	5100024438	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5789	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
681	283	5100024456	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1494-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
682	284	5100024493	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5742	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
683	285	5100024513	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5797	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
684	286	5100024536	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	1261-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
685	287	5100024540	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	570-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
686	288	5100024562	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	4576	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
687	289	5100024576	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	556-93	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
688	290	5100024579	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	289-03	18.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
689	291	5100024599	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	761-92	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
690	292	5100024623	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1480/93	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
691	293	5100024625	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	5499	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
692	294	5100024652	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1901-93	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
693	295	5100024656	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1936-93	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
694	296	5100024661	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	175-03	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
695	297	5100024686	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	19-03	28.02.2009	Piła	DLG.LS039.2025
696	298	5100029313	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4916	26.06.2012	Piła	DLG.LS039.2025
697	299	5100029363	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	624-93	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025

698	300	5100029368	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	280-97	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
699	301	5100029376	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2060-93	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
700	302	5100029401	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	63-03	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
701	303	5100029420	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105 3 1/2" IF	77-93	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
702	304	5100029433	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105 3 1/2" IF	826-92	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
703	305	5100029456	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5788	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
704	306	5100029462	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	5614	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
705	307	5100029475	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	4908	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
706	308	5100029486	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	503-92	17.08.2012	Piła	DLG.LS039.2025
707	309	5100037902	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	1953-93	31.01.2003	Piła	DLG.LS039.2025
708	310	5100044154	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" EU G-105 NC38	1-22/B0132	28.02.2023	Piła	DLG.LS039.2025
709	311	5100044212	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" EU G-105 NC38	1-22/B0190	28.02.2023	Piła	DLG.LS039.2025
710	312	5100044351	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" EU G-105 NC38	1-22/B0329	28.02.2023	Piła	DLG.LS039.2025
711	313	5100044364	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" EU G-105 NC38	1-22/B0342	28.02.2023	Piła	DLG.LS039.2025
712	1	5100008888	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	55	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
713	2	5100008895	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	95	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
714	3	5100008896	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	102	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
715	4	5100008907	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	155	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
716	5	5100008922	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	228	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
717	6	5100008951	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	442	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
718	7	5100008973	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	11015	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
719	8	5100008988	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	43	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
720	9	5100009001	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	140	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
721	10	5100009003	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	A0189	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
722	11	5100009062	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2164	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
723	12	5100009064	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	12-18	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
724	13	5100009074	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2052	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
725	14	5100009088	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	8-18	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
726	15	5100009094	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2259	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
727	16	5100009102	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4706L	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
728	17	5100009117	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2156	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
729	18	5100009126	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2135	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
730	19	5100009145	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2272	02.06.2011	Piła	DLG.LS040.2025
731	20	5100012480	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	1856	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
732	21	5100012529	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	431-08	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
733	22	5100012688	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1-43	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
734	23	5100012761	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	109-08	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
735	24	5100012812	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2083	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
736	25	5100012889	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025

737	26	5100012940	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1037-08	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
738	27	5100012942	RURA PŁUCZKOWA 5" 4 1/2" IF E, G-105	140-10	02.10.2013	Piła	DLG.LS040.2025
739	28	5100012960	RURA PŁUCZKOWA 5' S-135	193-07	30.06.2006	Piła	DLG.LS040.2025
740	29	5100012990	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5669 L	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
741	30	5100012994	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	19-10	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
742	31	5100013082	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , E, G-105	164-08	31.03.2006	Piła	DLG.LS040.2025
743	32	5100013086	RURA PŁUCZKOWA 5" 4 1/2" IF E, G-105	478-08	02.10.2013	Piła	DLG.LS040.2025
744	33	5100013118	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , E, G-105	257	31.03.2006	Piła	DLG.LS040.2025
745	34	5100013135	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	844-87	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
746	35	5100013181	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	1802	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
747	36	5100013198	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	653-08	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
748	37	5100013201	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	17-18	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
749	38	5100013216	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	412-87	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
750	39	5100013218	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	404-03	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
751	40	5100013225	RURA PŁUCZKOWA 4 1/2" ,4 1/2 REG LH,E	1549-87	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
752	41	5100013228	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	6945	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
753	42	5100013233	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	118	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
754	43	5100013249	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	236-04	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
755	44	5100013251	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	218-10	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
756	45	5100013269	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	6039	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
757	46	5100013279	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	29-10	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
758	47	5100013284	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	330-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
759	48	5100013296	RURA PŁUCZKOWA 5' ,4 1/2" IF, S-135	116-11	30.06.2006	Piła	DLG.LS040.2025
760	49	5100013312	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	79-96	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
761	50	5100013325	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	575	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
762	51	5100013330	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	38-10	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
763	52	5100013357	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2218	31.03.2006	Piła	DLG.LS040.2025
764	53	5100013400	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2201	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
765	54	5100013485	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	303-10	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
766	55	5100013544	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	390-08	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
767	56	5100013553	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	3	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
768	57	5100013581	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	56-08	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
769	58	5100013601	RURA PŁUCZKOWA 5' ,4 1/2" IF, S-135	245-99	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
770	59	5100013611	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	270	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
771	60	5100013613	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2247	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
772	61	5100013616	RURA PŁUCZKOWA 5' ,4 1/2" IF, S-135	54108	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
773	62	5100013624	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	24	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
774	63	5100013631	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	1814	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
775	64	5100013686	RURA PŁUCZKOWA 5' ,4 1/2" IF, S-135	6616	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025

776	65	5100013699	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	262	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
777	66	5100013742	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	265	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
778	67	5100013743	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	272	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
779	68	5100013780	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , S-135	1674	24.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
780	69	5100013794	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , S-135	320-11	24.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
781	70	5100013798	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	438-08	02.10.2013	Piła	DLG.LS040.2025
782	71	5100013839	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	201-11	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
783	72	5100013853	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	205-08	02.10.2013	Piła	DLG.LS040.2025
784	73	5100013896	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	47-17	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
785	74	5100013929	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	174-05	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
786	75	5100013950	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , S-135	2004	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
787	76	5100013969	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	1145-07	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
788	77	5100014093	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31-05	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
789	78	5100014096	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	286-99	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
790	79	5100014104	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2296	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
791	80	5100014129	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	7345	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
792	81	5100014145	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	6967	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
793	82	5100014167	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	5428	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
794	83	5100014185	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	66-17	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
795	84	5100014193	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	5271	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
796	85	5100014239	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	318-2011	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
797	86	5100014278	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	289-10	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
798	87	5100014385	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	53	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
799	88	5100014393	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	635	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
800	89	5100014428	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5070	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
801	90	5100014459	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	100-17	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
802	91	5100014465	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1093-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
803	92	5100014508	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4948	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
804	93	5100014525	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	6731	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
805	94	5100014555	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	250-02	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
806	95	5100014603	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	750-08	31.08.2007	Piła	DLG.LS040.2025
807	96	5100014612	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	295-02	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
808	97	5100014620	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6223	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
809	98	5100014648	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	5490L	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
810	99	5100014669	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4978	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
811	100	5100014729	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	526-08	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
812	101	5100014748	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , S-135	254-11	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
813	102	5100014775	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2139	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
814	103	5100014868	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	816-08	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025

815	104	5100014890	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	178-11	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
816	105	5100014904	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	228	24.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
817	106	5100014936	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	104-17	24.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
818	107	5100014967	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4939	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
819	108	5100015097	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7525	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
820	109	5100015159	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	306-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
821	110	5100015210	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	409-08	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
822	111	5100015269	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	258-11	24.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
823	112	5100015270	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2072	12.11.2008	Piła	DLG.LS040.2025
824	113	5100015309	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	108-10	28.02.2006	Piła	DLG.LS040.2025
825	114	5100015325	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	260	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
826	115	5100015358	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	57-17	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
827	116	5100015366	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	1895	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
828	117	5100015412	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	1451	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
829	118	5100015451	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	220-05	29.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
830	119	5100015473	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2102	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
831	120	5100015489	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	1253-99	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
832	121	5100015501	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	213-11	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
833	122	5100015506	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	8-08	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
834	123	5100015512	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2112	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
835	124	5100015523	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	9301-07	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
836	125	5100015554	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	208-11	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
837	126	5100015566	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	6855	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
838	127	5100015590	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	271	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
839	128	5100015690	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	982-08	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
840	129	5100015693	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF, S-135	5375	27.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
841	130	5100015702	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	45795	31.08.2007	Piła	DLG.LS040.2025
842	131	5100015763	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	346-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
843	132	5100016003	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	86-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
844	133	5100016041	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5801	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
845	134	5100016057	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2097	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
846	135	5100016073	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2080	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
847	136	5100016085	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2133	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
848	137	5100016120	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	6960	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
849	138	5100016122	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5111	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
850	139	5100016126	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	6864	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
851	140	5100016138	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5257	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
852	141	5100016140	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	17-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
853	142	5100016142	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	428-08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025

854	143	5100016150	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1088/08	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
855	144	5100016151	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	316-05	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
856	145	5100016164	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	356-05	31.05.2008	Piła	DLG.LS040.2025
857	146	5100016183	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	101-10	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
858	147	5100016189	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2153	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
859	148	5100016206	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	753-08	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
860	149	5100016218	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	781-08	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
861	150	5100016229	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2187	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
862	151	5100016244	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	857-08	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
863	152	5100016258	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4960	30.06.2008	Piła	DLG.LS040.2025
864	153	5100016450	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	158-10	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
865	154	5100016459	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	298-02	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
866	155	5100016496	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , E, G-105,	308-08	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
867	156	5100016697	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	47-08	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
868	157	5100016817	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	794-08	01.01.2004	Piła	DLG.LS040.2025
869	158	5100024945	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	7139	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
870	159	5100024954	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	691-08	11.08.2008	Piła	DLG.LS040.2025
871	160	5100024957	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	38-96	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
872	161	5100024974	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5551L	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
873	162	5100024976	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6868	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
874	163	5100024978	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	195-10	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
875	164	5100024980	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	835-08	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
876	165	5100024982	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	6712	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
877	166	5100024985	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5878	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
878	167	5100024988	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	656-08	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
879	168	5100024990	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	582-08	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
880	169	5100024991	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	55-96	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
881	170	5100024995	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	3036	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
882	171	5100025012	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	10-18	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
883	172	5100025256	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	25	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
884	173	5100025259	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	32	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
885	174	5100025260	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	54	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
886	175	5100025261	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	88	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
887	176	5100025263	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	91	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
888	177	5100025264	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	123	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
889	178	5100025267	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	126	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
890	179	5100025269	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	135	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
891	180	5100025270	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	166	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
892	181	5100025272	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	178	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025

893	182	5100025273	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	191	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
894	183	5100025275	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4767L	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
895	184	5100025276	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	192	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
896	185	5100025277	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	193	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
897	186	5100025278	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	67-96	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
898	187	5100025279	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	70-96	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
899	188	5100025281	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	256	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
900	189	5100025282	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	258	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
901	190	5100025283	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6581	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
902	191	5100025285	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1801	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
903	192	5100025286	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	263	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
904	193	5100025288	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	294-11	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
905	194	5100025289	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7488	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
906	195	5100025292	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	730-08	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
907	196	5100025301	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	75-08	31.01.2003	Piła	DLG.LS040.2025
908	197	5100025320	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2610	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
909	198	5100025321	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2006	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
910	199	5100025323	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	299	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
911	200	5100025325	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	301	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
912	201	5100025329	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	16-18	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
913	202	5100025333	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6927	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
914	203	5100025334	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	58-10	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
915	204	5100025336	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5965	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
916	205	5100025340	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1-37	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
917	206	5100025342	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5964	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
918	207	5100025345	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6054	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
919	208	5100025352	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	60-10	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
920	209	5100025353	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	64-10	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
921	210	5100025355	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7258	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
922	211	5100025356	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	3047	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
923	212	5100025368	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45394	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
924	213	5100025369	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5382	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
925	214	5100025370	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5404	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
926	215	5100025371	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5414	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
927	216	5100025375	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5541	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
928	217	5100025377	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	463-08	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
929	218	5100025379	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	414	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
930	219	5100025384	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	351	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
931	220	5100025392	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	363	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025

932	221	5100025397	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	772-08	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
933	222	5100025398	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	127-02	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
934	223	5100025400	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	381	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
935	224	5100025402	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	11111	01.02.2005	Piła	DLG.LS040.2025
936	225	5100025425	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	160-05	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
937	226	5100025481	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	384	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
938	227	5100025483	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	385	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
939	228	5100025484	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	396	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
940	229	5100025486	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	431	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
941	230	5100025488	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	432	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
942	231	5100025489	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	434	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
943	232	5100025490	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	436	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
944	233	5100025491	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	443	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
945	234	5100025492	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	446	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
946	235	5100025498	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	466	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
947	236	5100025516	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4737	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
948	237	5100025523	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4907	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
949	238	5100025524	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4905	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
950	239	5100025527	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4686	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
951	240	5100025534	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5036	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
952	241	5100025537	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	1-389	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
953	242	5100025553	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	388-08	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
954	243	5100025559	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5127	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
955	244	5100025571	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	169-11	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
956	245	5100025597	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5242	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
957	246	5100025618	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	283-05	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
958	247	5100025626	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	5192	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
959	248	5100025695	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	880	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
960	249	5100025698	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	69	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
961	250	5100025699	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	187	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
962	251	5100025700	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	271	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
963	252	5100025701	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	298	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
964	253	5100025702	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	254-99	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
965	254	5100025703	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	267-99	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
966	255	5100025705	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1213	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
967	256	5100025706	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	169-11	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
968	257	5100025709	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	386	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
969	258	5100025710	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	193	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
970	259	5100025711	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	118	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025

971	260	5100025712	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	185	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
972	261	5100025713	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	170	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
973	262	5100025714	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	337	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
974	263	5100025715	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	129	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
975	264	5100025716	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	415	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
976	265	5100025717	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	178	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
977	266	5100025719	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	172	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
978	267	5100025721	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	170	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
979	268	5100025722	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	335	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
980	269	5100025723	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	116	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
981	270	5100025724	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	229	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
982	271	5100025725	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	41-17	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
983	272	5100025727	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	209	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
984	273	5100025728	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	344-18	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
985	274	5100025729	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	59-18	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
986	275	5100025730	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	182-18	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
987	276	5100025731	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	320	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
988	277	5100025732	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	346	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
989	278	5100025733	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	397	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
990	279	5100025734	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	405	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
991	280	5100025735	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	424	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
992	281	5100025736	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	438	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
993	282	5100025737	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	440	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
994	283	5100025738	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	442	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
995	284	5100025739	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	291-08	01.10.2005	Piła	DLG.LS040.2025
996	285	5100025740	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	345	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
997	286	5100025741	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	336	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
998	287	5100025743	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5896	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
999	288	5100025744	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6860	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1000	289	5100025748	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	817	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1001	290	5100025753	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	839	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1002	291	5100025755	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1521	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1003	292	5100025761	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2143	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1004	293	5100025763	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2532	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1005	294	5100025764	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2818	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1006	295	5100025766	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2899	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1007	296	5100025767	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2928	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1008	297	5100025769	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	3422	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1009	298	5100025774	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	3927	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025

1010	299	5100025775	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4205	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1011	300	5100025778	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4695	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1012	301	5100025779	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4717	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1013	302	5100025780	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4723	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1014	303	5100025783	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4799	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1015	304	5100025784	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4866	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1016	305	5100025786	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4956	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1017	306	5100025788	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5023	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1018	307	5100025790	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5035	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1019	308	5100025794	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5164	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1020	309	5100025795	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5598	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1021	310	5100025799	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5608	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1022	311	5100025803	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5686	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1023	312	5100025805	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5843	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1024	313	5100025806	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6024	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1025	314	5100025807	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6145	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1026	315	5100025810	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6243	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1027	316	5100025811	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6250	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1028	317	5100025812	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6335	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1029	318	5100025814	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6873	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1030	319	5100025818	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7004	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1031	320	5100025819	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7068	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1032	321	5100025820	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7396	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1033	322	5100025821	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7420	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1034	323	5100025822	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	13403	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1035	324	5100025823	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	43891	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1036	325	5100025824	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	43952	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1037	326	5100025825	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	44044	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1038	327	5100025826	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	44136	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1039	328	5100025827	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45447	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1040	329	5100025828	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45735	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1041	330	5100025829	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45799	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1042	331	5100025832	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45860	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1043	332	5100025834	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45873	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1044	333	5100025837	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45877	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1045	334	5100025838	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45922	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1046	335	5100025839	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	45959	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1047	336	5100025841	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	116787	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1048	337	5100025842	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	400759	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025

1049	338	5100025843	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1026-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1050	339	5100025845	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1042-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1051	340	5100025846	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	105-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1052	341	5100025847	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1-141	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1053	342	5100025850	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	119-11	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1054	343	5100025851	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	127-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1055	344	5100025852	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	134-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1056	345	5100025853	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	138-10	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1057	346	5100025855	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	143-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1058	347	5100025856	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	145-22	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1059	348	5100025857	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	146-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1060	349	5100025858	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1-509	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1061	350	5100025859	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	15-20	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1062	351	5100025860	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1579-87	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1063	352	5100025861	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	174-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1064	353	5100025862	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	180-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1065	354	5100025863	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	194-04	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1066	355	5100025864	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	200-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1067	356	5100025865	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	210-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1068	357	5100025866	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	210-10	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1069	358	5100025867	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	235-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1070	359	5100025869	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	243-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1071	360	5100025870	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	243-17	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1072	361	5100025871	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	24-93	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1073	362	5100025872	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	258-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1074	363	5100025875	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	275-11	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1075	364	5100025877	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	265-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1076	365	5100025878	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	305-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1077	366	5100025879	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	310-10	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1078	367	5100025880	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	310-17	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1079	368	5100025881	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	336-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1080	369	5100025882	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	359-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1081	370	5100025883	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	367-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1082	371	5100025884	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	385-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1083	372	5100025885	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	143-05	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1084	373	5100025886	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	402-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1085	374	5100025887	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	405-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1086	375	5100025890	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4268L	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1087	376	5100025891	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	435-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025

1088	377	5100025892	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	468-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1089	378	5100025893	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4685L	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1090	379	5100025895	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4693L	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1091	380	5100025897	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4732L	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1092	381	5100025898	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	481-08	01.12.2006	Piła	DLG.LS040.2025
1093	382	5100025904	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	491-08	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1094	383	5100025935	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4975L	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1095	384	5100025939	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	76-96	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1096	385	5100025940	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5169	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1097	386	5100025941	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5094	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1098	387	5100025942	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2617	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1099	388	5100025944	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5259	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1100	389	5100025945	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5266	01.03.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1101	390	5100025947	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2604	01.10.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1102	391	5100025949	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5349	01.10.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1103	392	5100025953	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5286	01.10.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1104	393	5100025963	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	542-08	01.10.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1105	394	5100025964	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6040	01.10.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1106	395	5100025974	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7208	01.11.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1107	396	5100025981	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6350	01.11.2000	Piła	DLG.LS040.2025
1108	397	5100025985	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7155	18.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1109	398	5100025991	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7202	18.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1110	399	5100025993	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	624-08	18.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1111	400	5100025994	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	67-05	18.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1112	401	5100025997	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	726-08	18.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1113	402	5100026036	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	73-17	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1114	403	5100026040	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	263-03	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1115	404	5100026048	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6891	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1116	405	5100026052	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	134-03	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1117	406	5100026056	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4989	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1118	407	5100026070	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	352-03	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1119	408	5100026071	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	453-08	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1120	409	5100026072	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	806-18	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1121	410	5100026073	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	81-05	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1122	411	5100026074	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	816-19	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1123	412	5100026079	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6445	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1124	413	5100026080	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	87-02	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1125	414	5100026081	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	88-05	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1126	415	5100026084	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	889-08	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025

1127	416	5100026087	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	945-05	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1128	417	5100026088	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	962-08	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1129	418	5100026090	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	365	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1130	419	5100026094	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	408	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1131	420	5100026098	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4958	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1132	421	5100026100	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5113	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1133	422	5100026107	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5081	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1134	423	5100026108	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	51-05	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1135	424	5100026109	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2612	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1136	425	5100026110	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5398	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1137	426	5100026112	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5424	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1138	427	5100026114	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7128	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1139	428	5100026121	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5526	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1140	429	5100026125	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5536	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1141	430	5100026128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	39-10	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1142	431	5100026136	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	506-08	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1143	432	5100026139	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5704	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1144	433	5100026142	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6051	10.09.2007	Piła	DLG.LS040.2025
1145	434	5100026146	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4988	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1146	435	5100026150	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	211-05	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1147	436	5100026152	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	52-05	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1148	437	5100026153	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	76-08	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1149	438	5100026154	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	780-08	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1150	439	5100026155	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5763	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1151	440	5100026156	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	428	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1152	441	5100026157	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4878	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1153	442	5100026165	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	14-20	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1154	443	5100026176	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4902	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1155	444	5100026217	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	6360	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1156	445	5100026219	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	775	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1157	446	5100026225	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	6378	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1158	447	5100026253	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	801-07	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1159	448	5100026264	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	6319	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1160	449	5100026281	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	551	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1161	450	5100026312	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6156	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1162	451	5100026362	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4784L	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1163	452	5100026363	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5160	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1164	453	5100026374	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2605	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1165	454	5100026394	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	64-05	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025

1166	455	5100026407	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	1199	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1167	456	5100026428	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5427	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1168	457	5100026435	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	368	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1169	458	5100026448	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6226	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1170	459	5100026474	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5681	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1171	460	5100026477	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7190	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1172	461	5100026482	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5400	31.12.2008	Piła	DLG.LS040.2025
1173	462	5100026489	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5527	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1174	463	5100026496	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	49-96	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1175	464	5100026499	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4815L	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1176	465	5100026501	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5751	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1177	466	5100026505	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6911	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1178	467	5100026506	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6924	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1179	468	5100026507	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6937	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1180	469	5100026510	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6957	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1181	470	5100026520	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1311	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1182	471	5100026525	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6964	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1183	472	5100026530	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	51-96	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1184	473	5100026532	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	3002	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1185	474	5100026537	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	100-02	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1186	475	5100026546	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5554	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1187	476	5100026568	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6935	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1188	477	5100026569	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6950	06.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1189	478	5100026577	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6813	07.04.2009	Piła	DLG.LS040.2025
1190	479	5100028115	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7215	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1191	480	5100028116	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6541	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1192	481	5100028123	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6990	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1193	482	5100028128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6709	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1194	483	5100028129	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6731	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1195	484	5100028145	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	6425	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1196	485	5100028169	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6555	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1197	486	5100028175	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6572	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1198	487	5100028176	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6578	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1199	488	5100028178	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6591	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1200	489	5100028188	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6661	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1201	490	5100028189	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6662	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1202	491	5100028191	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6673	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1203	492	5100028196	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2615	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1204	493	5100028197	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6682	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025

1205	494	5100028214	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6777	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1206	495	5100028228	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	7032	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1207	496	5100028231	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7060	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1208	497	5100028237	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7100	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1209	498	5100028248	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7153	31.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1210	499	5100028259	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	735	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1211	500	5100028261	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5580	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1212	501	5100028265	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2614	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1213	502	5100028286	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4994	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1214	503	5100028292	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6690	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1215	504	5100028296	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6195	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1216	505	5100028297	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1304	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1217	506	5100028301	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	150-05	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1218	507	5100028312	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	168-05	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1219	508	5100028318	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5008	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1220	509	5100028323	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5041	17.03.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1221	510	5100028452	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	294-05	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1222	511	5100028468	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	7231	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1223	512	5100028476	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4174	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1224	513	5100028482	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6511	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1225	514	5100028490	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6109	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1226	515	5100028492	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	225-02	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1227	516	5100028503	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6559	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1228	517	5100028519	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	6602	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1229	518	5100028520	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2012	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1230	519	5100028522	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6707	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1231	520	5100028524	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2618	01.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1232	521	5100028542	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	124-10	30.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1233	522	5100028548	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7365	30.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1234	523	5100028549	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7115	30.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1235	524	5100028558	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2182	30.06.2010	Piła	DLG.LS040.2025
1236	525	5100028675	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5476	01.01.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1237	526	5100028676	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5715	01.01.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1238	527	5100028681	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7672	01.01.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1239	528	5100028683	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5898	01.01.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1240	529	5100028724	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6005	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1241	530	5100028725	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6007	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1242	531	5100028726	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7216	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1243	532	5100028727	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6235	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025

1244	533	5100028729	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4985	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1245	534	5100028735	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7278	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1246	535	5100028742	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7491	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1247	536	5100028747	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5142	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1248	537	5100028752	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6843	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1249	538	5100028754	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5410	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1250	539	5100028755	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5416	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1251	540	5100028756	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5439	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1252	541	5100028761	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5599	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1253	542	5100028768	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5694	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1254	543	5100028769	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5731	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1255	544	5100028770	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5735	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1256	545	5100028776	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2603	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1257	546	5100028777	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5680	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1258	547	5100028778	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5684	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1259	548	5100028780	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5709	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1260	549	5100028781	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5723	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1261	550	5100028787	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1807	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1262	551	5100028790	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7526	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1263	552	5100028793	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7578	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1264	553	5100028804	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7307	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1265	554	5100028809	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2602	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1266	555	5100028812	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7390	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1267	556	5100028815	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7425	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1268	557	5100028816	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7449	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1269	558	5100028817	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6056	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1270	559	5100028820	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	17434	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1271	560	5100028821	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6256	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1272	561	5100028827	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5166	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1273	562	5100028833	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5636	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1274	563	5100028849	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5523	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1275	564	5100028850	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5595	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1276	565	5100028854	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7620	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1277	566	5100028856	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6028	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1278	567	5100028864	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5748	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1279	568	5100028865	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2070	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1280	569	5100028866	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5685	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1281	570	5100028869	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5786	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1282	571	5100028871	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1309	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025

1283	572	5100028883	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	700	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1284	573	5100028885	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6894	07.11.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1285	574	5100028887	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5297	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1286	575	5100028893	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	1806	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1287	576	5100028894	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5656	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1288	577	5100028900	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6006	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1289	578	5100028901	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6042	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1290	579	5100028902	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2919	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1291	580	5100028903	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	6212	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1292	581	5100028910	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7499	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1293	582	5100028933	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5722	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1294	583	5100028934	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5805	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1295	584	5100028940	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2608	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1296	585	5100028941	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5882	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1297	586	5100028942	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	6489	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1298	587	5100028944	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	262-05	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1299	588	5100028947	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	6032	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1300	589	5100028955	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	7376	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1301	590	5100028958	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	7381	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1302	591	5100028962	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4873	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1303	592	5100028964	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	4972	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1304	593	5100028973	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5067	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1305	594	5100028979	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5294	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1306	595	5100028980	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5298	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1307	596	5100028986	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	5373	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1308	597	5100028992	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2109	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1309	598	5100028994	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5557	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1310	599	5100029008	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5085	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1311	600	5100029017	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5551	04.12.2011	Piła	DLG.LS040.2025
1312	601	5100030423	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	524	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1313	602	5100030425	RURA PŁUCZKOWA 5"	AJ 1424	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1314	603	5100030428	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	563	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1315	604	5100030432	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	572	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1316	605	5100030437	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	583	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1317	606	5100030438	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	585	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1318	607	5100030448	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4260L	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1319	608	5100030452	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	622	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1320	609	5100030457	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	627	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1321	610	5100030462	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	632	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025

1322	611	5100030479	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	20-18	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1323	612	5100030484	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	704	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1324	613	5100030485	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	705	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1325	614	5100030493	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2095	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1326	615	5100030497	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	764	21.12.2012	Piła	DLG.LS040.2025
1327	616	5100030832	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	3019	30.06.1999	Piła	DLG.LS040.2025
1328	617	5100030833	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	3028	30.06.1999	Piła	DLG.LS040.2025
1329	618	5100030834	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	3031	30.06.1999	Piła	DLG.LS040.2025
1330	619	5100031799	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	376-08	01.07.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1331	620	5100031805	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	127-05	01.07.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1332	621	5100032355	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2477	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1333	622	5100032363	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2499	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1334	623	5100032392	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	2559	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1335	624	5100032410	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	2595	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1336	625	5100032416	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	2607	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1337	626	5100032453	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	2901	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1338	627	5100032503	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	3026	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1339	628	5100032522	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	3070	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1340	629	5100032539	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	DC 3115	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1341	630	5100032550	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	8	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1342	631	5100032560	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	DC 3181	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1343	632	5100032569	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	3207	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1344	633	5100032579	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	3259	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1345	634	5100032590	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	3359	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1346	635	5100032591	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	6	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1347	636	5100032592	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	3367	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1348	637	5100032622	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4586	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1349	638	5100032668	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4651	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1350	639	5100032678	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4667	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1351	640	5100032680	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4778L	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1352	641	5100032735	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	4746	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1353	642	5100032778	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4919	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1354	643	5100032783	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4929	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1355	644	5100032800	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	4951	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1356	645	5100032819	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	1192	28.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1357	646	5100033569	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	2264	01.11.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1358	647	5100033758	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	145	10.12.2014	Piła	DLG.LS040.2025
1359	648	5100035019	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45043	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1360	649	5100035041	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45066	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025

1361	650	5100035042	RURA PŁUCZKOWA 5"	45067	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1362	651	5100035043	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45068	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1363	652	5100035050	RURA PŁUCZKOWA 5"	45075	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1364	653	5100035063	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45089	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1365	654	5100035076	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45103	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1366	655	5100035077	RURA PŁUCZKOWA 5"	45104	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1367	656	5100035108	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45138	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1368	657	5100035113	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45143	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1369	658	5100035114	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45144	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1370	659	5100035115	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45145	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1371	660	5100035124	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45154	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1372	661	5100035127	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45157	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1373	662	5100035137	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45168	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1374	663	5100035138	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45169	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1375	664	5100035140	RURA PŁUCZKOWA 5"	45172	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1376	665	5100035147	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45179	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1377	666	5100035161	RURA PŁUCZKOWA 5"	45195	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1378	667	5100035173	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45209	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1379	668	5100035178	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45214	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1380	669	5100035179	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45215	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1381	670	5100035184	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45221	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1382	671	5100035214	RURA PŁUCZKOWA 5"	45255	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1383	672	5100035222	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45264	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1384	673	5100035238	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45283	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1385	674	5100035265	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45313	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1386	675	5100035274	RURA PŁUCZKOWA 5"	45324	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1387	676	5100035287	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45338	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1388	677	5100035288	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45339	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1389	678	5100035298	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45349	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1390	679	5100035340	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4801L	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1391	680	5100035344	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45400	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1392	681	5100035363	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45420	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1393	682	5100035372	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45433	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1394	683	5100035390	RURA PŁUCZKOWA 5"	45451	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1395	684	5100035393	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	45454	09.12.2015	Piła	DLG.LS040.2025
1396	685	5100036670	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4832L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1397	686	5100036698	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4415L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1398	687	5100036709	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4452L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1399	688	5100036720	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	4680L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025

1400	689	5100036728	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4705L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1401	690	5100036755	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4819L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1402	691	5100036758	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	4824L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1403	692	5100036774	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4880L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1404	693	5100036779	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4899L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1405	694	5100036780	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4901L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1406	695	5100036783	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4915L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1407	696	5100036801	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	4963L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1408	697	5100036816	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	5478L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1409	698	5100036837	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5607L	25.08.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1410	699	5100036868	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04875	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1411	700	5100036878	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04732	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1412	701	5100036902	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4797L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1413	702	5100036909	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04870	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1414	703	5100036938	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	4448L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1415	704	5100036964	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	5605L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1416	705	5100036974	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04728	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1417	706	5100037000	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04823	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1418	707	5100037014	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4202L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1419	708	5100037025	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04664	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1420	709	5100037039	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	45414	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1421	710	5100037068	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5545L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1422	711	5100037103	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	5547L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1423	712	5100037115	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4364L	02.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1424	713	5100037129	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5680L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1425	714	5100037131	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4976L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1426	715	5100037195	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4199L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1427	716	5100037197	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4393L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1428	717	5100037199	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5609L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1429	718	5100037213	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105"	5491L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1430	719	5100037227	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	5658L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1431	720	5100037234	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	4889L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1432	721	5100037270	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	4775L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1433	722	5100037286	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4177L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1434	723	5100037301	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4800L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1435	724	5100037314	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4861L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1436	725	5100037315	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	16HL04975	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1437	726	5100037317	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	154-03	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1438	727	5100037324	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4758L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025

1439	728	5100037329	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2003	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1440	729	5100037336	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4890L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1441	730	5100037343	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	4817L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1442	731	5100037344	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	4821L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1443	732	5100037357	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	4715L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1444	733	5100037361	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	5509L	27.10.2017	Piła	DLG.LS040.2025
1445	734	5100041640	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3718	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1446	735	5100041655	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3880	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1447	736	5100041674	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3756	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1448	737	5100041675	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3775	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1449	738	5100041690	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3678	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1450	739	5100041697	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3764	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1451	740	5100041706	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3655	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1452	741	5100041713	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3804	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1453	742	5100041732	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3910	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1454	743	5100041750	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3610	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1455	744	5100041756	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	3822	28.03.2019	Piła	DLG.LS040.2025
1456	745	5100043315	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 HH-220	SN 847	30.06.2021	Piła	DLG.LS040.2025
1457	746	5100043364	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 HH-220	SN 896	30.06.2021	Piła	DLG.LS040.2025
1458	747	5100046042	RURA PŁUCZKOWA 4" VX39 S135	230	01.04.2024	Piła	DLG.LS040.2025
1459	1	5100013206	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF		2000	Piła	DLG.LS006.2023

Piła:	Ilość	J.M.	masa 1 szt/kg	łącznie KG
rura 4"	1	szt	230	230
rura 4 1/2	1	szt	240	240
rura 5"	744	szt	285	212040
rura 3 1/2"	313	szt	193	60409
rura 5 1/2"	45	szt	380	17100
rura HV 3 1/2"	26	szt	340	8840
rura HV 5"	94	szt	680	63920
obciążnik 4 3/4"	23	szt	600	13800
obciążnik 6 1/2"	67	szt	1150	77050
obciążnik 8" w tym jeden DC 8" - 3MB	40	szt	1800	72000
obciążnik 9 1/2"	6	szt	2700	16200
				0
				0
Zielona Góra				
rura 3 1/2"	68	szt	193	13124

Libusza

rura HV 3 1/2"	11	szt
rura HV 5"	20	szt

	0
	0
340	3740
680	13600

suma:

1459

szt

572293