

Załącznik nr 2 do DLG-19-2025 _ Specyfikacja szczegółowa przedmiotu sprzedaży

Lp	Nr inwentarzowy	Nazwa ŚT	Rok budowy	Pole spis.	MPK	Nr dok. likw.	Pozycja	Lokalizacja
36	5100008979	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	7	Piła
39	5100013499	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	2008	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	10	Piła
40	5100014692	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	11	Piła
50	5100025506	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	21	Piła
51	5100025507	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	22	Piła
52	5100025511	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	23	Piła
53	5100025512	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	24	Piła
54	5100025521	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	25	Piła
55	5100025550	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	26	Piła
56	5100025551	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	27	Piła
57	5100025552	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	28	Piła
58	5100025554	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	29	Piła
59	5100028730	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	30	Piła
60	5100028733	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	31	Piła
61	5100028805	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	32	Piła
62	5100028808	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	33	Piła
63	5100028881	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	34	Piła
64	5100028970	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	35	Piła
65	5100030435	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2012	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	36	Piła
67	5100032742	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2014	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	38	Piła
68	5100035152	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	39	Piła
69	5100036695	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	40	Piła
70	5100036703	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	41	Piła
71	5100036782	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	42	Piła
72	5100036841	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	43	Piła
73	5100036963	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	44	Piła
76	5100041741	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	47	Piła
77	5100041755	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	48	Piła
78	5100008919	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	1	Piła
79	5100008939	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	2	Piła
80	5100009123	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	3	Piła
81	5100009128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	4	Piła
84	5100013139	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	7	Piła
85	5100013154	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	8	Piła
86	5100013453	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	9	Piła
87	5100014058	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	10	Piła

88	5100014386	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	11	Piła
89	5100014776	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	12	Piła
90	5100014811	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	13	Piła
92	5100014879	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	15	Piła
93	5100014939	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	16	Piła
97	5100016209	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	20	Piła
98	5100016243	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	21	Piła
106	5100025296	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	29	Piła
107	5100025428	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	30	Piła
108	5100026141	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	31	Piła
109	5100026235	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	32	Piła
117	5100028159	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	40	Piła
118	5100028457	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	41	Piła
119	5100028750	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	42	Piła
120	5100028803	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	43	Piła
121	5100028953	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	44	Piła
122	5100028996	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	45	Piła
123	5100028998	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	46	Piła
126	5100030421	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	49	Piła
127	5100030471	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	50	Piła
128	5100030527	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	51	Piła
129	5100030533	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	52	Piła
130	5100030539	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	53	Piła
133	5100032559	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	56	Piła
134	5100035151	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	57	Piła
135	5100035292	RURA PŁUCZKOWA 5"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	58	Piła
136	5100035342	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	59	Piła
137	5100035362	RURA PŁUCZKOWA 5"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	60	Piła
139	5100036666	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	62	Piła
140	5100036764	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	63	Piła
141	5100036941	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	64	Piła
142	5100037036	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	65	Piła
143	5100037160	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	66	Piła
144	5100037209	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	67	Piła
145	5100040516	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	68	Piła
147	5100009084	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	1	Piła
148	5100009085	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	2	Piła
149	5100009100	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	3	Piła
150	5100009104	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	4	Piła

151	5100009122	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	5	Piła
152	5100009124	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	6	Piła
153	5100009125	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	7	Piła
154	5100009132	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	8	Piła
155	5100009147	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	9	Piła
157	5100012864	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	11	Piła
158	5100012962	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	12	Piła
159	5100013103	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	13	Piła
160	5100013182	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	14	Piła
161	5100013470	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	15	Piła
163	5100013557	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	17	Piła
164	5100013615	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	18	Piła
166	5100014270	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	20	Piła
168	5100014334	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	22	Piła
169	5100014336	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	23	Piła
170	5100014420	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	24	Piła
173	5100014679	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	27	Piła
174	5100014687	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	28	Piła
175	5100014704	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	29	Piła
177	5100014755	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	31	Piła
178	5100014782	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	32	Piła
179	5100014792	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	33	Piła
181	5100014912	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	35	Piła
183	5100015078	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	37	Piła
184	5100015105	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	38	Piła
185	5100015167	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	39	Piła
186	5100015168	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	40	Piła
187	5100015255	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	41	Piła
189	5100015371	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	43	Piła
191	5100015706	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	45	Piła
192	5100015715	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	46	Piła
193	5100016045	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	47	Piła
194	5100016171	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	48	Piła
195	5100016175	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	49	Piła
196	5100016494	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	50	Piła
197	5100016621	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , E, G-105,	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	51	Piła
200	5100025226	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	54	Piła
201	5100025294	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	55	Piła
202	5100025305	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	56	Piła

203	5100025358	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	57	Piła
204	5100025374	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	58	Piła
205	5100025406	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	59	Piła
206	5100025433	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	60	Piła
207	5100025497	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	61	Piła
208	5100025560	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	62	Piła
209	5100025572	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	63	Piła
210	5100025578	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	64	Piła
211	5100025888	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	65	Piła
212	5100025966	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2000	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	66	Piła
213	5100026097	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	67	Piła
214	5100026127	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	68	Piła
215	5100026140	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	69	Piła
216	5100026367	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	70	Piła
217	5100026368	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	71	Piła
218	5100026388	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	72	Piła
219	5100026449	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	73	Piła
220	5100026488	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	74	Piła
221	5100026492	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	75	Piła
222	5100026549	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	76	Piła
237	5100028275	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	91	Piła
238	5100028298	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	92	Piła
239	5100028302	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	93	Piła
240	5100028497	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	94	Piła
241	5100028685	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	95	Piła
242	5100028686	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	96	Piła
243	5100028738	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	97	Piła
244	5100028743	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	98	Piła
245	5100028771	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	99	Piła
246	5100028853	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	100	Piła
247	5100028904	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	101	Piła
248	5100028966	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	102	Piła
249	5100029124	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	103	Piła
250	5100029143	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	104	Piła
253	5100030530	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	107	Piła
268	5100035015	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	123	Piła
269	5100035032	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	124	Piła
270	5100035035	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	125	Piła
271	5100035037	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	126	Piła

272	5100035049	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	127	Piła
273	5100035073	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	128	Piła
274	5100035094	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	129	Piła
275	5100035103	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	130	Piła
276	5100035128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	131	Piła
277	5100035145	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	132	Piła
278	5100035163	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	133	Piła
279	5100035218	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	134	Piła
280	5100035228	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	135	Piła
281	5100035233	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	136	Piła
282	5100035259	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	137	Piła
283	5100035297	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	138	Piła
284	5100035299	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	139	Piła
285	5100035320	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	140	Piła
286	5100035361	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	141	Piła
287	5100035375	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	142	Piła
289	5100036757	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	144	Piła
290	5100036799	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	145	Piła
291	5100036803	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	146	Piła
292	5100036821	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	147	Piła
293	5100036829	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	148	Piła
294	5100036888	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	149	Piła
295	5100036923	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	150	Piła
296	5100037010	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	151	Piła
297	5100037290	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	152	Piła
298	5100037333	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	153	Piła
299	5100037365	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	154	Piła
300	5100041621	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	155	Piła
301	5100041722	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	156	Piła
302	5100041759	RURA PŁUCZKOWA 5" G-104	2019	UP011	11190001	DPM.LS021.2023	157	Piła

Nazwa	Ilość J.M.	Masa łączna	J.M.		
Rura płuczkowa 3 1/2"	175 szt.	33 810	kg	193	kg/sztuka
Rura płuczkowa 5"	585 szt.	166 842	kg	285	kg/sztuka
Rura płuczkowa 5 1/2"	161 szt.	59 570	kg	370	kg/sztuka
Rura płuczkowa grubościenna 3 1/2"	7 szt.	2 454	kg	340	kg/sztuka
Rura płuczkowa grubościenna 5"	23 szt.	15 782	kg	680	kg/sztuka
Obciążnik 4 3/4"	10 szt.	6 210	kg	621	kg/sztuka
Obciążnik 6 1/2"	38 szt.	46 512	kg	1224	kg/sztuka
Rura płuczkowa 4 1/2"	2 szt.	500	kg	250	kg/sztuka

SUMA

1 001 szt.

331 680

kg