

Załącznik nr 2 do DLG-6-2025 _ Specyfikacja szczegółowa przedmiotu sprzedaży

Lp	Nr inwentarzowy	Nazwa ŚT	Rok budowy	Pole spis.	MPK	Nr dok. likw.	Pozycja	Lokalizacja
1	5100041996	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	1	Piła
2	5100041997	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	2	Piła
3	5100041998	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	3	Piła
4	5100042004	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	4	Piła
5	5100042005	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	5	Piła
6	5100042021	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	6	Piła
7	5100042033	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	7	Piła
8	5100042034	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	8	Piła
9	5100042048	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	9	Piła
10	5100042057	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	10	Piła
11	5100042071	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	11	Piła
12	5100042079	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	12	Piła
13	5100042090	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	13	Piła
14	5100042108	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	14	Piła
15	5100042114	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	15	Piła
16	5100042117	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	16	Piła
17	5100042120	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	17	Piła
18	5100042140	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	18	Piła
19	5100042158	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	19	Piła
20	5100042166	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	20	Piła
21	5100042204	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	21	Piła
22	5100042205	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	22	Piła
23	5100042226	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	23	Piła
24	5100042286	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	24	Piła
25	5100042298	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	25	Piła
26	5100042299	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	26	Piła
27	5100042306	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	27	Piła
28	5100042311	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	28	Piła
29	5100042332	RURA PŁUCZKOWA 3-1/2" S-135	2019	UP012	11190001	DPM.LS003.2023	29	Piła
30	5100006879	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	1	Piła

31	5100006895	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	2	Piła
32	5100006945	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	3	Piła
33	5100007281	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	4	Piła
34	5100007991	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	5	Piła
35	5100008008	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	6	Piła
36	5100008979	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	7	Piła
37	5100009083	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	8	Piła
38	5100011615	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	9	Piła
39	5100013499	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50	2008	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	10	Piła
40	5100014692	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	11	Piła
41	5100018215	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2013	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	12	Piła
42	5100020243	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	13	Piła
43	5100020247	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	14	Piła
44	5100024225	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2009	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	15	Piła
45	5100024269	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	2009	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	16	Piła
46	5100024283	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2009	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	17	Piła
47	5100024286	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2009	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	18	Piła
48	5100024643	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	2009	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	19	Piła
49	5100024868	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	2007	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	20	Piła
50	5100025506	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	21	Piła
51	5100025507	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	22	Piła
52	5100025511	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	23	Piła
53	5100025512	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	24	Piła
54	5100025521	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	25	Piła
55	5100025550	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	26	Piła
56	5100025551	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	27	Piła
57	5100025552	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	28	Piła
58	5100025554	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	29	Piła
59	5100028730	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	30	Piła
60	5100028733	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	31	Piła
61	5100028805	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	32	Piła
62	5100028808	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	33	Piła

63	5100028881	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	34	Piła
64	5100028970	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	35	Piła
65	5100030435	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2012	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	36	Piła
66	5100030556	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	2013	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	37	Piła
67	5100032742	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2014	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	38	Piła
68	5100035152	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	39	Piła
69	5100036695	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	40	Piła
70	5100036703	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	41	Piła
71	5100036782	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	42	Piła
72	5100036841	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	43	Piła
73	5100036963	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	44	Piła
74	5100037903	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	45	Piła
75	5100037904	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	46	Piła
76	5100040973	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	2018	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	47	Piła
77	5100041075	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	2018	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	48	Piła
78	5100041152	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	2018	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	49	Piła
79	5100041225	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135	2018	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	50	Piła
80	5100041741	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	51	Piła
81	5100041755	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS008.2022	52	Piła
82	5100008919	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	1	Piła
83	5100008939	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	2	Piła
84	5100009123	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	3	Piła
85	5100009128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	4	Piła
86	5100009922	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	5	Piła
87	5100012789	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5", 4 1/2" IF		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	6	Piła
88	5100013139	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	7	Piła
89	5100013154	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	8	Piła
90	5100013453	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	9	Piła
91	5100014058	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	10	Piła
92	5100014386	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	11	Piła
93	5100014776	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	12	Piła
94	5100014811	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	13	Piła

95	5100014845	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	14	Piła
96	5100014879	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	15	Piła
97	5100014939	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	16	Piła
98	5100015524	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	17	Piła
99	5100015529	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	18	Piła
100	5100015556	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	19	Piła
101	5100016209	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	20	Piła
102	5100016243	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	21	Piła
103	5100024850	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	22	Piła
104	5100024858	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	23	Piła
105	5100024873	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	24	Piła
106	5100024895	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	25	Piła
107	5100024902	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	26	Piła
108	5100024915	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	27	Piła
109	5100024916	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	28	Piła
110	5100025296	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	29	Piła
111	5100025428	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	30	Piła
112	5100026141	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	31	Piła
113	5100026235	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	32	Piła
114	5100026792	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	33	Piła
115	5100026820	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	34	Piła
116	5100026821	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	35	Piła
117	5100026827	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	36	Piła
118	5100026841	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	37	Piła
119	5100026944	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	38	Piła
120	5100028112	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	39	Piła
121	5100028159	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	40	Piła
122	5100028434	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 9 1/2" 7 5/8"Reg		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	41	Piła
123	5100028457	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	42	Piła
124	5100028750	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	43	Piła
125	5100028803	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	44	Piła
126	5100028953	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	45	Piła

127	5100028996	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	46	Piła
128	5100028998	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	47	Piła
129	5100029186	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	48	Piła
130	5100029580	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	49	Piła
131	5100030421	RURA PŁUCZKOWA 5" S135 NC50		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	50	Piła
132	5100030471	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	51	Piła
133	5100030527	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	52	Piła
134	5100030533	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	53	Piła
135	5100030539	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	54	Piła
136	5100030978	OBCIĄŻNIK Ø 165		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	55	Piła
137	5100031057	OBCIĄŻNIK SPIRALNY Ø 6 1/2*2 13/16, 4 1/2 IP(NC50)		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	56	Piła
138	5100032559	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	57	Piła
139	5100035151	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	58	Piła
140	5100035292	RURA PŁUCZKOWA 5"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	59	Piła
141	5100035342	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	60	Piła
142	5100035362	RURA PŁUCZKOWA 5"		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	61	Piła
143	5100035603	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	62	Piła
144	5100036666	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	63	Piła
145	5100036764	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	64	Piła
146	5100036941	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	65	Piła
147	5100037036	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	66	Piła
148	5100037160	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	67	Piła
149	5100037209	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	68	Piła
150	5100040516	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	69	Piła
151	5100040972	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	70	Piła
152	5100040980	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	71	Piła
153	5100040981	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	72	Piła
154	5100040983	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	73	Piła
155	5100040989	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	74	Piła
156	5100041011	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	75	Piła
157	5100041014	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	76	Piła
158	5100041020	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	77	Piła

159	5100041029	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	78	Piła
160	5100041044	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	79	Piła
161	5100041138	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	80	Piła
162	5100041148	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	81	Piła
163	5100041153	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	82	Piła
164	5100041154	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	83	Piła
165	5100041168	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	84	Piła
166	5100041186	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	85	Piła
167	5100041211	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	86	Piła
168	5100041212	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	87	Piła
169	5100041217	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	88	Piła
170	5100041226	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	89	Piła
171	5100041229	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	90	Piła
172	5100041243	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S-135		UP012	11190001	DPM.LS018.2023	91	Piła
173	5100010042	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	1	Piła
174	5100010043	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	2	Piła
175	5100010044	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	3	Piła
176	5100010048	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	4	Piła
177	5100010049	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	5	Piła
178	5100010050	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	6	Piła
179	5100010076	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	7	Piła
180	5100010082	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2011	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	8	Piła
181	5100010090	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	9	Piła
182	5100010090	OBCIAŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2.13/16" Z POŁ. 6.	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	9	Piła
183	5100010093	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	10	Piła
184	5100010093	OBCIAŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2.13/16"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	10	Piła
185	5100010096	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	11	Piła
186	5100010096	OBCIAŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2.13/16" Z POŁ. 6	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	11	Piła
187	5100013110	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2000	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	12	Piła
188	5100013130	Obciażnik spiralny 8"	2000	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	13	Piła
189	5100013206	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2000	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	14	Piła
190	5100013994	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2005	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	15	Piła

191	5100014040	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2005	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	16	Piła
192	5100014088	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2005	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	17	Piła
193	5100014148	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	18	Piła
194	5100014170	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	19	Piła
195	5100014179	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	20	Piła
196	5100014188	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	21	Piła
197	5100014197	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	22	Piła
198	5100014208	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	23	Piła
199	5100014219	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2000	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	24	Piła
200	5100014220	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2006	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	25	Piła
201	5100014253	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2000	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	26	Piła
202	5100014263	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2007	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	27	Piła
203	5100014282	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2007	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	28	Piła
204	5100014302	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2007	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	29	Piła
205	5100014320	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2007	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	30	Piła
206	5100014355	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2007	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	31	Piła
207	5100014363	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2008	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	32	Piła
208	5100014478	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2008	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	33	Piła
209	5100014511	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2008	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	34	Piła
210	5100014666	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	35	Piła
211	5100014732	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	36	Piła
212	5100014759	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	37	Piła
213	5100014769	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	38	Piła
214	5100026963	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2004	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	39	Piła
215	5100026990	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2004	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	40	Piła
216	5100027020	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2008	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	41	Piła
217	5100027022	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2008	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	42	Piła
218	5100027027	Obciążnik spiralny 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	43	Piła
219	5100027029	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	44	Piła
220	5100027032	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	45	Piła
221	5100028337	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" X 2 13/16" X 6 5/8" REG	2010	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	46	Piła
222	5100028625	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2010	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	47	Piła

223	5100029168	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	48	Piła
224	5100029169	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8" X 2 13/16" X 6 5/8" REG	2012	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	49	Piła
225	5100030595	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2013	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	50	Piła
226	5100030839	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	51	Piła
227	5100030847	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	52	Piła
228	5100030857	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	53	Piła
229	5100030859	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	54	Piła
230	5100030860	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	55	Piła
231	5100030861	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	56	Piła
232	5100033572	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	57	Piła
233	5100033573	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	58	Piła
234	5100033585	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	59	Piła
235	5100033587	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	60	Piła
236	5100033597	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	61	Piła
237	5100035406	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2015	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	62	Piła
238	5100035409	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2015	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	63	Piła
239	5100035413	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8" 203 2 MM - 8" ID 76 2 MM	2015	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	64	Piła
240	5100036084	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2015	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	65	Piła
241	5100036178	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2016	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	66	Piła
242	5100036181	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2016	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	67	Piła
243	5100036183	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2016	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	68	Piła
244	5100040632	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2018	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	69	Piła
245	5100040633	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2018	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	70	Piła
246	5100040638	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2018	UP012	11190001	DPM.LS006.2023	71	Piła
247	5100009084	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	1	Piła
248	5100009085	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	2	Piła
249	5100009100	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	3	Piła
250	5100009104	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	4	Piła
251	5100009122	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	5	Piła
252	5100009124	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	6	Piła
253	5100009125	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	7	Piła
254	5100009132	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	8	Piła

255	5100009147	RURA PŁUCZKOWA 5" Z POŁ. 4 1/2" JP 18 ST GRUBOŚĆ	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	9	Piła
256	5100010046	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"x2 13/16" 6 5/8" REG	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	10	Piła
257	5100010094	OBCIĄŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2.13/16" Z POŁ. 6	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	11	Piła
257	5100010094	OBCIĄŻNIK SPIRALNY DŁUGI 8" X 2.13/16" Z POŁ. 6	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	11	Piła
258	5100011742	OBCIĄŻNIK GŁADKI 4 3/4"x 2 1/4" , 3 1/2"IF, NR	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	12	Piła
259	5100012864	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	13	Piła
260	5100012962	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	14	Piła
261	5100013103	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	15	Piła
262	5100013182	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	16	Piła
263	5100013470	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	17	Piła
264	5100013520	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2000	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	18	Piła
265	5100013557	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	19	Piła
266	5100013615	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	20	Piła
267	5100014079	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	21	Piła
268	5100014242	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2000	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	22	Piła
269	5100014270	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	23	Piła
270	5100014327	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	24	Piła
271	5100014334	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	25	Piła
272	5100014336	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	26	Piła
273	5100014371	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"x 3", 6 5/8" REG	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	27	Piła
274	5100014420	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	28	Piła
275	5100014422	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 4 3/4"x 2 1/4", 3 1/2" IF	2000	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	29	Piła
276	5100014477	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	30	Piła
277	5100014597	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8"	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	31	Piła
278	5100014679	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	32	Piła
279	5100014687	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	33	Piła
280	5100014704	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	34	Piła
281	5100014721	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	35	Piła
282	5100014755	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	36	Piła
283	5100014782	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	37	Piła
284	5100014792	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	38	Piła
285	5100014837	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2" 4 1/2" IF	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	39	Piła

286	5100014912	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	40	Piła
287	5100014991	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2 X 4 1/2 IF	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	41	Piła
288	5100015078	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	42	Piła
289	5100015105	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	43	Piła
290	5100015167	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	44	Piła
291	5100015168	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	45	Piła
292	5100015255	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	46	Piła
293	5100015345	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"x 2 13/16", 4 1/2" IF	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	47	Piła
294	5100015371	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	48	Piła
295	5100015546	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	49	Piła
296	5100015706	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	50	Piła
297	5100015715	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	51	Piła
298	5100016045	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	52	Piła
299	5100016171	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	53	Piła
300	5100016175	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	54	Piła
301	5100016494	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	55	Piła
302	5100016621	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , E, G-105,	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	56	Piła
303	5100024876	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	2001	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	57	Piła
304	5100024888	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	58	Piła
305	5100025226	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	59	Piła
306	5100025294	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	60	Piła
307	5100025305	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	61	Piła
308	5100025358	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	62	Piła
309	5100025374	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	63	Piła
310	5100025406	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	64	Piła
311	5100025433	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	65	Piła
312	5100025497	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	66	Piła
313	5100025560	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	67	Piła
314	5100025572	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	68	Piła
315	5100025578	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2005	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	69	Piła
316	5100025888	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	70	Piła
317	5100025966	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2000	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	71	Piła

318	5100026097	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	72	Piła
319	5100026127	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	73	Piła
320	5100026140	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	74	Piła
321	5100026367	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	75	Piła
322	5100026368	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	76	Piła
323	5100026388	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	77	Piła
324	5100026449	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	78	Piła
325	5100026488	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	79	Piła
326	5100026492	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	80	Piła
327	5100026549	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	81	Piła
328	5100026622	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4"	2002	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	82	Piła
329	5100026665	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	83	Piła
330	5100026704	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" 3 1/2" IF	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	84	Piła
331	5100026783	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	85	Piła
332	5100026788	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	86	Piła
333	5100026793	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	87	Piła
334	5100026799	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	88	Piła
335	5100026849	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2004	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	89	Piła
336	5100026881	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2006	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	90	Piła
337	5100026940	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2003	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	91	Piła
338	5100026951	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	92	Piła
339	5100026954	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	93	Piła
340	5100027014	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2001	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	94	Piła
341	5100027023	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2008	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	95	Piła
342	5100027030	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2009	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	96	Piła
343	5100027196	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	97	Piła
344	5100028037	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2023	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	98	Piła
345	5100028275	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	99	Piła
346	5100028298	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	100	Piła
347	5100028302	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	101	Piła
348	5100028497	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2010	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	102	Piła
349	5100028685	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	103	Piła

350	5100028686	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	104	Piła
351	5100028738	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	105	Piła
352	5100028743	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	106	Piła
353	5100028771	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	107	Piła
354	5100028853	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	108	Piła
355	5100028904	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	109	Piła
356	5100028966	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	110	Piła
357	5100029124	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	111	Piła
358	5100029143	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2011	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	112	Piła
359	5100029193	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" : NC 38-3 1/2 IF	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	113	Piła
360	5100029346	OBCIAŻNIK GŁADKI 4 3/4" X2 1/4" NC38	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	114	Piła
361	5100029600	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2013	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	115	Piła
362	5100030530	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	2012	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	116	Piła
363	5100030619	OBCIAŻNIK 4 3/4"	2013	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	117	Piła
364	5100030623	OBCIAŻNIK 4 3/4"	2013	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	118	Piła
365	5100030837	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	1998	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	119	Piła
366	5100030907	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 3/4" NC38	1998	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	120	Piła
366	5100030907	OBCIAŻNIK SPIRALNY Ø 121	2007	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	120	Piła
367	5100030951	OBCIAŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	1999	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	121	Piła
368	5100031041	OBCIAŻNIK SPIRALNY 4 1/2 IP Ø 165	1999	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	122	Piła
369	5100031828	OBCIAŻNIK SPIRALNY DŁUGI 6 1/2" X 2 13/16" Z POŁ	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	123	Piła
370	5100033575	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	124	Piła
371	5100033576	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8"	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	125	Piła
372	5100033583	OBCIAŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	126	Piła
373	5100033632	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	127	Piła
374	5100033954	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	128	Piła
375	5100033986	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	129	Piła
376	5100034009	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	130	Piła
377	5100034022	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	131	Piła
378	5100034144	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	132	Piła
379	5100034188	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	133	Piła
380	5100034197	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" Z POŁ. 5 1/2" FH SS105	2014	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	134	Piła

381	5100035015	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	135	Piła
382	5100035032	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	136	Piła
383	5100035035	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	137	Piła
384	5100035037	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	138	Piła
385	5100035049	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	139	Piła
386	5100035073	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	140	Piła
387	5100035094	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	141	Piła
388	5100035103	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	142	Piła
389	5100035128	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	143	Piła
390	5100035145	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	144	Piła
391	5100035163	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	145	Piła
392	5100035218	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	146	Piła
393	5100035228	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	147	Piła
394	5100035233	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	148	Piła
395	5100035259	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	149	Piła
396	5100035297	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	150	Piła
397	5100035299	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	151	Piła
398	5100035320	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	152	Piła
399	5100035361	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	153	Piła
400	5100035375	RURA PŁUCZKOWA 5"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	154	Piła
401	5100035407	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 8" 6 5/8" REG 3" ID	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	155	Piła
402	5100036080	OBCIĄŻNIK SPIRALNY 6 1/2"	2015	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	156	Piła
403	5100036757	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	157	Piła
404	5100036799	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	158	Piła
405	5100036803	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	159	Piła
406	5100036821	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	160	Piła
407	5100036829	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	161	Piła
408	5100036888	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	162	Piła
409	5100036923	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	163	Piła
410	5100037010	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	164	Piła
411	5100037290	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	165	Piła
412	5100037333	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	166	Piła

413	5100037365	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	2017	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	167	Piła
414	5100041621	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	168	Piła
415	5100041722	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	2019	UP012	11190001	DPM.LS021.2023	169	Piła
416	5100041759	RURA PŁUCZKOWA 5" G-104	2019	UP011	11190001	DPM.LS021.2023	170	Piła
417	5100007736	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" Z POŁ. 3 1/2" JP 18 ST GRU	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	1	Libusza
418	5100007744	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" Z POŁ. 3 1/2" JP 18 ST GRU	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	2	Libusza
419	5100007751	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" Z POŁ. 3 1/2" JP 18 ST GRU	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	3	Libusza
420	5100007897	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	4	Libusza
421	5100008989	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	5	Libusza
422	5100009066	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	6	Libusza
423	5100009581	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	7	Libusza
424	5100009610	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	8	Libusza
425	5100009619	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	9	Libusza
426	5100009685	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	10	Libusza
427	5100012474	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	29.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	11	Libusza
428	5100012665	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	31.05.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	12	Libusza
429	5100012692	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	29.09.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	13	Libusza
430	5100012708	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	14	Libusza
431	5100012737	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	29.08.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	15	Libusza
432	5100012769	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	16	Libusza
433	5100012991	RURA PŁUCZKOWA HWDP 3 1/2'	08.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	17	Libusza
434	5100013245	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	18	Libusza
435	5100013389	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	12.11.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	19	Libusza
436	5100013645	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	20	Libusza
437	5100013720	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	28.02.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	21	Libusza
438	5100013725	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.08.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	22	Libusza
439	5100013767	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	29.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	23	Libusza
440	5100013893	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	29.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	24	Libusza
441	5100014166	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.05.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	25	Libusza
442	5100014439	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	12.11.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	26	Libusza
443	5100014444	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	28.02.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	27	Libusza
444	5100014489	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	28.02.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	28	Libusza

445	5100014652	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	12.11.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	29	Libusza
446	5100014663	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	12.11.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	30	Libusza
447	5100014905	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	12.11.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	31	Libusza
448	5100014928	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	24.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	32	Libusza
449	5100015126	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	29.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	33	Libusza
450	5100015246	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	34	Libusza
451	5100015317	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	28.02.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	35	Libusza
452	5100015357	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	36	Libusza
453	5100015364	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.08.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	37	Libusza
454	5100015400	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	38	Libusza
455	5100015500	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	29.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	39	Libusza
456	5100016061	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.05.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	40	Libusza
457	5100016063	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	31.05.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	41	Libusza
458	5100016161	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	31.05.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	42	Libusza
459	5100016222	RURA PŁUCZKOWA 5" ,4 1/2" IF , G-105	30.06.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	43	Libusza
460	5100016509	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	44	Libusza
461	5100016534	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	45	Libusza
462	5100016538	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	46	Libusza
463	5100016546	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	47	Libusza
464	5100016550	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	48	Libusza
465	5100016562	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	49	Libusza
466	5100016564	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	50	Libusza
467	5100016574	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	51	Libusza
468	5100016583	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	52	Libusza
469	5100016593	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	53	Libusza
470	5100016597	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	54	Libusza
471	5100016599	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" E-75	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	55	Libusza
472	5100016644	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	56	Libusza
473	5100016854	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC 38	30.11.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	57	Libusza
474	5100018089	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	58	Libusza
475	5100018102	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	59	Libusza
476	5100018103	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	60	Libusza

477	5100018118	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	61	Libusza
478	5100018143	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	62	Libusza
479	5100018146	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	63	Libusza
480	5100018172	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	64	Libusza
481	5100018191	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2", IF NR	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	65	Libusza
482	5100018197	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	66	Libusza
483	5100018198	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	67	Libusza
484	5100018199	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	68	Libusza
485	5100018200	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	69	Libusza
486	5100018201	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	70	Libusza
487	5100018202	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	71	Libusza
488	5100018203	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	72	Libusza
489	5100018206	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	73	Libusza
490	5100018207	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	74	Libusza
491	5100020163	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	75	Libusza
492	5100020261	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	76	Libusza
493	5100022450	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	77	Libusza
494	5100022466	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	78	Libusza
495	5100022487	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	79	Libusza
496	5100022675	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	80	Libusza
497	5100022827	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	81	Libusza
498	5100023778	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	01.06.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	82	Libusza
499	5100023843	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	01.06.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	83	Libusza
500	5100024018	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	26.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	84	Libusza
501	5100024799	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 3 1/2" NC38	24.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	85	Libusza
502	5100024826	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	01.12.2001	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	86	Libusza
503	5100025291	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	87	Libusza
504	5100025297	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	01.02.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	88	Libusza
505	5100025344	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.02.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	89	Libusza
506	5100025362	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.02.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	90	Libusza
507	5100025386	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.10.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	91	Libusza
508	5100025426	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.10.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	92	Libusza

509	5100025427	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.10.2005	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	93	Libusza
510	5100025532	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	94	Libusza
511	5100025747	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	95	Libusza
512	5100025756	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.12.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	96	Libusza
513	5100025793	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.03.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	97	Libusza
514	5100025901	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	01.03.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	98	Libusza
515	5100025934	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.03.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	99	Libusza
516	5100025936	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	01.10.2000	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	100	Libusza
517	5100025955	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	10.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	101	Libusza
518	5100026034	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	10.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	102	Libusza
519	5100026119	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	10.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	103	Libusza
520	5100026145	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	104	Libusza
521	5100026296	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	105	Libusza
522	5100026301	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	106	Libusza
523	5100026330	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	107	Libusza
524	5100026377	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	108	Libusza
525	5100026433	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	109	Libusza
526	5100026465	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.12.2008	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	110	Libusza
527	5100026468	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	06.04.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	111	Libusza
528	5100026486	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	06.04.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	112	Libusza
529	5100026493	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	06.04.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	113	Libusza
530	5100026556	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	06.04.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	114	Libusza
531	5100026561	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	31.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	115	Libusza
532	5100028202	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	17.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	116	Libusza
533	5100028266	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	17.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	117	Libusza
534	5100028268	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	17.03.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	118	Libusza
535	5100028284	RURA PŁUCZKOWA GRUBOŚCIENNA 5" NC50	30.04.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	119	Libusza
536	5100028420	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.06.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	120	Libusza
537	5100028508	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.06.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	121	Libusza
538	5100028517	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	30.06.2010	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	122	Libusza
539	5100028560	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	123	Libusza
540	5100028736	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	124	Libusza

541	5100028744	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	125	Libusza
542	5100028758	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	126	Libusza
543	5100028840	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	127	Libusza
544	5100028841	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	128	Libusza
545	5100028851	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	04.12.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	129	Libusza
546	5100028974	RURA PŁUCZKOWA 5" NC 50 - 4 1/2 IF	04.12.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	130	Libusza
547	5100028984	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	04.12.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	131	Libusza
548	5100028991	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	04.12.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	132	Libusza
549	5100029000	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	133	Libusza
550	5100029109	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	07.11.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	134	Libusza
551	5100029117	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S135	21.12.2012	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	135	Libusza
552	5100030463	PRZEWÓD GRUBOŚCIENNY 3 1/2	30.06.1999	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	136	Libusza
553	5100030699	PRZEWÓD GRUBOŚCIENNY 3 1/2"	31.08.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	137	Libusza
554	5100031792	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.07.2014	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	138	Libusza
555	5100031800	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.07.2014	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	139	Libusza
556	5100031806	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.07.2014	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	140	Libusza
557	5100031809	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	01.07.2014	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	141	Libusza
558	5100032429	RURA PŁUCZKOWA 5 " NC 50	01.11.2014	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	142	Libusza
559	5100035059	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	143	Libusza
560	5100035110	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	144	Libusza
561	5100035167	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	145	Libusza
562	5100035196	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	146	Libusza
563	5100035206	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	147	Libusza
564	5100035254	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	148	Libusza
565	5100035275	RURA PŁUCZKOWA 5"	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	149	Libusza
566	5100035301	RURA PŁUCZKOWA 5"	09.12.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	150	Libusza
567	5100035425	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5'	01.10.2015	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	151	Libusza
568	5100036768	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	25.08.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	152	Libusza
569	5100036961	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	02.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	153	Libusza
570	5100037007	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	02.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	154	Libusza
571	5100037021	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	02.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	155	Libusza
572	5100037083	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	02.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	156	Libusza

573	5100037166	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	157	Libusza
574	5100037211	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	158	Libusza
575	5100037216	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	159	Libusza
576	5100037239	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	160	Libusza
577	5100037276	RURA PŁUCZKOWA 5"G-105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	161	Libusza
578	5100037354	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G-105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	162	Libusza
579	5100037364	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 NC50 6 5/8" OD X 3 1/4"	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	163	Libusza
580	5100037405	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 G105	27.10.2017	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	164	Libusza
581	5100040565	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	26.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	165	Libusza
582	5100040617	RURA PŁUCZKOWA 5" NC50 S-135	26.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	166	Libusza
583	5100040650	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	167	Libusza
584	5100040652	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	168	Libusza
585	5100040654	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	169	Libusza
586	5100040655	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	170	Libusza
587	5100040663	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	171	Libusza
588	5100040665	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	172	Libusza
589	5100040666	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	173	Libusza
590	5100040667	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	174	Libusza
591	5100040684	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	175	Libusza
592	5100040690	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	176	Libusza
593	5100040698	RURA PŁUCZKOWA 5" G-105 DSTJ	30.03.2018	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	177	Libusza
594	5100042359	RURA PŁUCZKOWA HWDP 5", NC50	24.04.2019	UJ034	11190001	DGZG.LS001.2024	178	Libusza
595	5100006856	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	1	Libusza
596	5100006911	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	2	Libusza
597	5100006925	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	3	Libusza
598	5100006934	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	4	Libusza
599	5100006938	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	5	Libusza
600	5100006976	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	6	Libusza
601	5100007288	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	7	Libusza
602	5100007841	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" Z POŁ. 3 1/2" JP 18 ST GRU	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	8	Libusza
603	5100007874	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	02.06.2011	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	9	Libusza
604	5100013626	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	30.09.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	10	Libusza

605	5100013927	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	30.09.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	11	Libusza
606	5100016637	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	12	Libusza
607	5100016639	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	13	Libusza
608	5100016641	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	14	Libusza
609	5100016645	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	15	Libusza
610	5100016650	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	16	Libusza
611	5100016655	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	17	Libusza
612	5100016656	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	18	Libusza
613	5100016666	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	19	Libusza
614	5100016675	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	20	Libusza
615	5100016677	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	21	Libusza
616	5100016711	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	22	Libusza
617	5100016719	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.01.2004	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	23	Libusza
618	5100017896	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	24	Libusza
619	5100018175	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	25	Libusza
620	5100018232	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	26	Libusza
621	5100018233	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	27	Libusza
622	5100018250	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	21.10.2013	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	28	Libusza
623	5100020146	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	29	Libusza
624	5100020250	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	30	Libusza
625	5100020260	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	31	Libusza
626	5100020309	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	32	Libusza
627	5100020394	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	33	Libusza
628	5100020402	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	34	Libusza
629	5100020404	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	35	Libusza
630	5100020415	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	36	Libusza
631	5100020478	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	37	Libusza
632	5100020481	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	38	Libusza
633	5100020487	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	39	Libusza
634	5100020526	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	40	Libusza
635	5100020565	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	41	Libusza
636	5100020574	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	42	Libusza

637	5100020599	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	43	Libusza
638	5100020666	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	44	Libusza
639	5100020687	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	45	Libusza
640	5100022471	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	46	Libusza
641	5100022494	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	47	Libusza
642	5100022661	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	48	Libusza
643	5100022697	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	49	Libusza
644	5100022701	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	50	Libusza
645	5100022752	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	51	Libusza
646	5100022837	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	52	Libusza
647	5100023227	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	31.01.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	53	Libusza
648	5100023359	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.12.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	54	Libusza
649	5100023373	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	01.12.2003	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	55	Libusza
650	5100023470	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	01.05.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	56	Libusza
651	5100023500	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.05.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	57	Libusza
652	5100023508	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	01.05.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	58	Libusza
653	5100023538	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	01.05.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	59	Libusza
654	5100023675	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	01.05.2006	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	60	Libusza
655	5100023847	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	01.06.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	61	Libusza
656	5100023868	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	01.06.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	62	Libusza
657	5100023880	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	24.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	63	Libusza
658	5100023930	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	24.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	64	Libusza
659	5100023957	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	24.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	65	Libusza
660	5100024017	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	26.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	66	Libusza
661	5100024076	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	26.09.2007	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	67	Libusza
662	5100024245	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	29.01.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	68	Libusza
663	5100024284	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2": NC 38- 31/2" IF	29.01.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	69	Libusza
664	5100024318	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	29.01.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	70	Libusza
665	5100024319	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	29.01.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	71	Libusza
666	5100024336	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	72	Libusza
667	5100024342	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	73	Libusza
668	5100024364	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	74	Libusza

669	5100024393	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	75	Libusza
670	5100024432	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	76	Libusza
671	5100024442	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	77	Libusza
672	5100024466	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	78	Libusza
673	5100024476	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	79	Libusza
674	5100024533	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	80	Libusza
675	5100024566	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" NC38 G105	18.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	81	Libusza
676	5100024624	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G-105 3 1/2" IF	28.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	82	Libusza
677	5100024626	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	28.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	83	Libusza
678	5100024684	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	28.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	84	Libusza
679	5100024687	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	28.02.2009	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	85	Libusza
680	5100029379	RURA PŁUCZKOWA 3 1/2" G105 NC38	17.08.2012	UJ034	11190001	DGZG.LS007.2024	86	Libusza
681	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	1	Piła MWU
682	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	2	Piła MWU
683	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	3	Piła MWU
684	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	4	Piła MWU
685	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	5	Piła MWU
686	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	6	Piła MWU
687	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	7	Piła MWU
688	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	8	Piła MWU
689	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	9	Piła MWU
690	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	10	Piła MWU
691	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	11	Piła MWU
692	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	12	Piła MWU
693	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	13	Piła MWU
694	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	14	Piła MWU
695	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	15	Piła MWU
696	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	16	Piła MWU
697	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	17	Piła MWU
698	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	18	Piła MWU
699	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	19	Piła MWU
700	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	20	Piła MWU

[illegible]

[illegible]

765	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	85	Piła MWU
766	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	86	Piła MWU
767	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	87	Piła MWU
768	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	88	Piła MWU
769	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	89	Piła MWU
770	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	90	Piła MWU
771	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	91	Piła MWU
772	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	92	Piła MWU
773	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	93	Piła MWU
774	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	94	Piła MWU
775	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	95	Piła MWU
776	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	96	Piła MWU
777	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	97	Piła MWU
778	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	98	Piła MWU
779	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	99	Piła MWU
780	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	100	Piła MWU
781	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	101	Piła MWU
782	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	102	Piła MWU
783	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	103	Piła MWU
784	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	104	Piła MWU
785	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	105	Piła MWU
786	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	106	Piła MWU
787	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	107	Piła MWU
788	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	108	Piła MWU
789	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	109	Piła MWU
790	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	110	Piła MWU
791	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	111	Piła MWU
792	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	112	Piła MWU
793	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	113	Piła MWU
794	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	114	Piła MWU
795	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	115	Piła MWU
796	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	116	Piła MWU

[illegible]

829	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	149	Piła MWU
830	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	150	Piła MWU
831	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	151	Piła MWU
832	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	152	Piła MWU
833	8671205008	RURA PŁUCZKOWA 5 1/2" S135 TT550		UP012	12130001	LN P001/6	153	Piła MWU

Nazwa	Ilość J.M.	Masa łączna	J.M.
Rura płuczkowa 3 1/2"	175 szt.	33 810	kg
Rura płuczkowa 5"	305 szt.	90 768	kg
Rura płuczkowa 5 1/2"	187 szt.	71 303	kg
Rura płuczkowa grubościenna 3 1/2"	7 szt.	2 454	kg
Rura płuczkowa grubościenna 5"	23 szt.	15 782	kg
Obciążnik 4 3/4"	11 szt.	6 820	kg
Obciążnik 6 1/2"	37 szt.	45 232	kg
Obciążnik spiralny 8"	87 szt.	174 000	kg
Obciążnik spiralny 9 1/2"	1 szt.	2900	kg
SUMA	833 szt.	443 069	kg